

## Zipfelhof

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/169372499815/>

ID: 169372499815

Datum: 18.08.2011

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Erlenbachweg
<b>Hausnummer:</b>	29
<b>Postleitzahl:</b>	79853
<b>Stadt-Teilort:</b>	Lenzkirch
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Lenzkirch
<b>Wohnplatz:</b>	Kappel
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8315068009
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



#### Bildbeschreibung:

Blick nach Westen von Kappel zum Feldberg über den Zipfelhof

#### Abbildungsnachweis:

freiburg-schwarzwald.de

#### Bildbeschreibung:

Das Hofgebäude des Zipfelhofes

#### Abbildungsnachweis:

freiburg-schwarzwald.de



### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Zipfelhof, errichtet Ende des 16. Jhs. (d), stellt eine Sachgesamtheit aus Hofgebäude, Speicher und Kapelle dar. Seine Eintragung ins Denkmalsbuch erfolgte am 27.03.1953; die Streichung am 01.10.1980 auf Wunsch des Eigentümers.

**1. Bauphase:** (1520) Errichtung der Kapelle als ältester Gebäudeteil der Sachgesamtheit sowie das älteste Gebäude in Kappel.

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

**2. Bauphase:** (1590) Errichtung des Hofgebäudes (d).

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**Bauwerkstyp:**

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Bauernhaus
  - Speicher

**3. Bauphase:** (1979) Sanierung und Wiederherstellung der zum Hof gehörenden Kapelle (a).

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**Bauwerkstyp:**

- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

**4. Bauphase:**  
(1979 - 1981) Sanierung des Hofes: Austausch des schadhaften Daches: Die Bohlenständerwand an der südlichen Walmseite wurde aus statischen Gründen komplett erneuert ebenso die Ostwand.

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

**5. Bauphase:**  
(1984) Versetzung des Futterspeichers.

**Betroffene Gebäudeteile:**  keine

#### **Besitzer**

keine Angaben

#### **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung

#### **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:**  keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Bauernhof

**Bauwerkstyp:**

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Bauernhaus

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):** Sachgesamtheit bestehend aus zweigeschossigem Hofgebäude, Scheuer und Kapelle.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:**  keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):**  keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**  keine Angaben

#### **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Satteldach mit beidseitigem Vollwalm

**Konstruktion/Material:**  keine Angaben