

## Ehem. Pumpenhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/171458444211/>

ID: 171458444211 Datum: 25.07.2017 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

**Straße:** Neckartal  
**Hausnummer:** 207  
**Postleitzahl:** 78628  
**Stadt-Teilort:** Rottweil  
**Regierungsbezirk:** Freiburg  
**Kreis:** Rottweil (Landkreis)  
**Gemeinde:** Rottweil  
**Wohnplatz:** Rottweil  
**Wohnplatzschlüssel:** 8325049025  
**Flurstücknummer:**  keine  
**Historischer Straßenname:**  keiner  
**Historische Gebäudenummer:**  keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

keine

### Objektbeziehungen

#### Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Ehemalige Pulverfabrik, Neckartal

#### Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

### Umbauzuordnung

keine

### Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das ehem. Pumpenhaus von 1888 gehört zu den wenigen noch erhaltenen Gebäuden, die den Umbruch der Rottweiler Pulverfabrik von der ehemals kleinteiligen handwerklich organisierten Pulverherstellung zum global agierenden Konzern markieren.

<b>1. Bauphase:</b> (1888)	Errichtung des Gebäudes (a)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Industrieanlage</li><li>• allgemein</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bauten für Ver- und Entsorgung</li><li>• Pumpwerk</li></ul>

### Besitzer:in

— keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

### Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das ehem. Pumphaus liegt inmitten des Rottweiler Gewerbeparks, zwischen dem ehem. Wasch- und Unkleidegebäude und der ehem. Spulerei.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Randlage</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	— keine Angaben
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Zweistöckiger, verputzter Backsteinbau mit Satteldach und niedrigem, einstöckigem Anbau im Westen mit Tonnendach; das Äußere der beiden Gebäude ist durch Lisenen, Blendbögen, Rundbogenfenster und Eckpilaster gegliedert.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none"><li>• Backstein</li></ul></li><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach</li><li>• Tonnendach</li></ul></li></ul>
-----------------------------	---

- Verwendete Materialien
  - Putz

**Konstruktion/Material:**

Verputzte Backsteinbauten mit Satteldach bzw. Tonnendach.