

# Friedhofsmauer

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/172061684610/>

ID: 172061684610

Datum: 12.06.2018

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Beim Bildstock
<b>Hausnummer:</b>	12
<b>Postleitzahl:</b>	79798
<b>Stadt-Teilort:</b>	Jestetten
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Waldshut (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Jestetten
<b>Wohnplatz:</b>	Jestetten
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8337060005
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Mauer ist ca. 1800 errichtet worden (a). 2010 stürzte im 4. Feld zwischen den Pfeilern ein Teil ein.

**1. Bauphase:** Errichtung der Friedhofsmauer  
(1800)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	☐ <i>keine</i>
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siedlung</li> <li>• Stadt</li> </ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sepulkralanlagen</li> <li>• Friedhofsmauer</li> </ul>

**2. Bauphase:** Teileinsturz im 4. Feld zwischen den Pfeilern.  
(2010)

**Betroffene Gebäudeteile:** ☐ *keine*

### **Besitzer:in**

☐ *keine Angaben*

### **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchungen, Standsicherheitsgutachten

### **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** Die Einfriedungsmauer des Friedhofes befindet sich auf und an einer auffälligen Erhöhung zwischen dem Volkbachtal und der tiefer liegenden Siedlungsfläche an der Friedhofsstraße. Die Friedhofsmauer umfasst die oberen Grabgelege und ist als Stützmauer (Schwergewichtswand) ausgebildet. Diese ist über eine Treppenanlage zu erreichen.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Sepulkralanlagen
- Friedhofsmauer

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** ☐ *keine Angaben*

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** ☐ *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** Die Mauer wurde ohne Pfeilervorlagen als zweischalige Schwergewichtswand konzipiert. Bilder aus der Zeit um 1930-35 zeigen keine Vorlagen. Danach sind wohl aus statischen Gründen ca. alle 7,5 Meter in Achse und auch an den Eckpunkten Pfeilervorlagen nachträglich entstanden.

**Bestand/Ausstattung:** ☐ *keine Angaben*

### **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Steinbau Mauerwerk
- allgemein

**Konstruktion/Material:**

— keine Angaben