

# Fachwerkhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/175355132418/>

ID: 175355132418

Datum: 21.09.2020

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Roßmarktgasse
<b>Hausnummer:</b>	19
<b>Postleitzahl:</b>	88630
<b>Stadt-Teilort:</b>	Pfullendorf
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Sigmaringen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Pfullendorf
<b>Wohnplatz:</b>	Pfullendorf
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8437088024
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	47,9236° nördliche Breite, 9,2571° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Verschiedene konstruktive Merkmale weisen auf eine Erbauungszeit um 1500 hin.

**1. Bauphase:** Erbauung des Gebäudes

(1500)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li><li>• Wandverkleidung</li><li>• Fachwerk</li></ul>

**Besitzer:in**

— keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische und Restauratorische Untersuchung

**Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Gebäude bildet den optischen Abschluss der Roßmarktgasse in östlicher Richtung und ist somit prägender Bestandteil der historischen südöstlichen Bebauung der Stadt.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Dreigeschössiges, in den Hang gebautes Gebäude mit 2 1/2-stöckigem Dachaufbau. In teilbereichen des EG bzw. 1. OG sind Außenwände und Mauern sowohl direkt aus dem Fels geschlagen, wie auch mit Backsteinen und Feldsteinen aufgemauert. Die südwestliche Vorderseite ist unterkellert.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

**Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li><li>• Wandverkleidung</li><li>• Fachwerk</li></ul>
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*