

Alter Häringerhof

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/175373788520/>

ID: 175373788520

Datum: 12.07.2023

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Bachereweg
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	79215
Stadt-Teilort:	Elzach
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Elzach
Wohnplatz:	Prechtal
Wohnplatzschlüssel:	8316010041
Flurstücknummer:	0-1839
Historischer Straßename:	— <i>keiner</i>
Historische Gebäudenummer:	— <i>keine</i>
Geo-Koordinaten:	48,2100° nördliche Breite, 8,0715° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— *keine*

Objektbeziehungen

— *keine*

Umbauzuordnung

— *keine*

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Herrenjörgenhof, Talstraße 19 (79215 Elzach-Prechtal)
- Ehem. Hammerschmiede, Tribberger Straße 7a (79215 Prechtal)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei dem sog. Häringerhof handelt es sich um einen ehem. Doppelhof. Laut einer Inschrift über der Haustür des Holzhauses wurde dieses 1721 (i) erbaut.
Wohl um das Jahr 2015 fanden bauliche Veränderungen statt und das Dach wurde erneuert.

1. Bauphase: (1721)	Erbauung des Hofgebäudes (i)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Einzellage• allgemein
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.• Wohnstallhaus


2. Bauphase: (2015)	Wohl nach 2000 Erneuerung Dach - Walmdach durch Satteldach ersetzt.
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Fotodokumentation /Restaurierungsdokumentation

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Der Häringerhof befindet sich neben wenigen anderen Hofanlagen in einem Seitental nordwestlich von Prechtal, südlich des Bacherebächles gelegen.
Lagedetail:	— keine Angaben
Bauwerkstyp:	— keine Angaben
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Wohnhaus mit gemauerter Stube; der rechte Teil der Talseite leicht vortretend, daran die ehem. Stube an der rechten Langseite. Walmdach, an der linken Langseite Schleppdach über der rundbogigen Haustür und den Eingängen zum Stall. (Beschreibungsstand 1986). Ehem. Walmdach durch Satteldach erneuert.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben

Bestand/Ausstattung:  *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:  *keine Angaben*

Konstruktion/Material:  *keine Angaben*