

Kraftwerk

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/177388861913/>

ID: 177388861913

Datum: 15.02.2022

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Illenauer Allee
Hausnummer:	63
Postleitzahl:	77855
Stadt-Teilort:	Achern-Illenau
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Achern
Wohnplatz:	Illenau
Wohnplatzschlüssel:	8317001005
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Ehem. Heil- und Pflegeanstalt Illenau, Illenauer Allee 70

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

• Ehem. Küchentrakt, Illenauer Allee 57-61 (77855 Achern-Illenau)

- Rathaus und Archiv, ehem. Pflegeabteilung für Frauen, Illenauer Allee 67-73 (77855 Achern-Illenau)
- Ehem. Heil- und Pflegeanstalt Illenau, Illenauer Allee 70 (77855 Achern-Illenau)
- Ehem. Festsaal und Kirche, heute Kulturforum Illenau, Illenauer Allee 77 (77855 Achern-Illenau)
- Villa Friedau, auch "Rote Villa" genannt, Illenauer Straße 68 (77855 Achern-Illenau)
- Ehem. Wachabteilung für unruhige Frauen, sog. Hergt-Bau, Karl-Hergt-Straße 20, 22 (77855 Achern-Illenau)
- Ehem. Wachabteilung für unruhige Männer, sog. Parkresidenz Illenau, Klara-Reimann-Straße 27-35 (77855 Achern-Illenau)
- Ehem. Druckerei, "Parkresidenz Illenau" (Bau D), Klara-Reimann-Straße 36 (77855 Achern-Illenau)
- Ehem. Krankenabteilung Männer, "Parkresidenz Illenau" (Bau B), Klara-Reimann-Straße 44-48 (77855 Achern-Illenau)
- Ehem. Männerlandhaus, sog. Villa Alencon, Klara-Reimann-Straße 50 (77855 Achern-Illenau)
- Ehem. Torgebäude, Illenauer Allee 51 + 53 (77855 Illenau)
- Ehem. Stallungen, sog. Illenau Werkstätten, Illenauer Allee 54, 62 (77855 Illenau)
- Ehem. Direktorengebäude, heute Technisches Rathaus, Illenauer Allee 70 + 72 (77855 Illenau)
- Ehem. Heil- und Pflegeanstalt Illenau, "Parkresidenz Illenau" (Bau A), Klara-Reimann-Straße 30-42 (77855 Illenau)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das ehem. Kraftwerk wurde im Jahr 1900 als Heiz- und Maschinenhaus der 1842 entstandenen Heil- und Pflegeanstalt Illenau erbaut. Das Gebäude zeigt typische Bauformen des Jugendstils. 2007 wurde es nach langem Leerstand zu privaten Wohn- und Arbeitszwecken saniert und umgebaut.

1. Bauphase: (1900) Erbauung des Kraftwerks in für den Jugendstil typischen Bauformen.

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Randlage

Bauwerkstyp:

- Bauten für Ver- und Entsorgung
- Elektrizitätswerk

2. Bauphase: (2007) Umbau und Sanierung zu Wohn- und Arbeitszwecken. Im Inneren wurden einige Zwischenwände entfernt - unter Beibehaltung der eigentlichen Raumstruktur und maschinellen Ausstattung. Außenseitig angefügte Schuppen wurden entfernt.

Betroffene Gebäudeteile: keine

Bauwerkstyp:


- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Besitzer:in

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchungen, Raumbuch

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Das ehem. Kraftwerk befindet sich am südwestlichen Rand der einstigen Heil- und Pflegeanstalt Illenau.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Eingeschossiger Bau mit flach auslaufendem Satteldach; große Rundbogenfenster mit Metallsprossen; Sockelbereich, Lisenen und Fenstergewände aus Steinquadermauerwerk. Vor der südlichen Giebelseite freistehender Kamin, über rechteckigem Sockels aus Steinquadermauerwerk, in nach oben hin verjüngenden Rundturm aus Backsteinmauerwerk übergehend.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none">• Backstein• Quader• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none">• Metall allgemein• Putz
Konstruktion/Material:	— keine Angaben