

Wohn- und Wirtschaftsgebäude

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/177874953411/>

ID: 177874953411 Datum: 10.10.2019 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Aachgrund
Hausnummer:	10
Postleitzahl:	78333
Stadt-Teilort:	Stockach-Wahlwies
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Stockach
Wohnplatz:	Wahlwies
Wohnplatzschlüssel:	8335079070
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Anhand der Fenstergliederung am Süd-Ostgiebel sowie dem Versatz des Bodenbelages in der Ostecke des Ökonomieteiles und des Mauerwerkgefüges der vorhandenen Natursteinwände ist von einer Vorgängerbebauung auszugehen. Unter Verwendung dieser Bauteile wurde vermutlich im 18. Jh. das heutige Gebäude errichtet.

Im Verlauf der Jahre fanden Veränderungen und Reparaturen am Gebäude statt. So wurden die Fensteröffnungen mit Steingewänden versehen und das früher sichtbare Fachwerk flächig verputzt, um

Schäden am Holz zu verdecken und um den Eindruck eines Massivmauerwerkes vorzutäuschen. Schäden an der Holzkonstruktion im Stall machten den Einbau eines massiv gemauerten Stalles notwendig.

1. Bauphase: (1700 - 1799) Erbauung des heutigen Wohn- und Wirtschaftsgebäudes

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Schadensuntersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Wohn- und Wirtschaftsgebäude steht am östlichen Ortsrand von Stockach-Wahlwies. Es ist traufständig zur Straße im "Aachgrund" bzw. giebelständig zur Straße "Im Winkel" ausgerichtet.

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Wohnstallhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Das zweigeschossige Gebäude mit abschließendem Satteldach besteht aus einem süd-östlichen Wohnteil und einem nord-westlichen Ökonomieteil.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Das Gebäude wurde am Nord-West-Giebel aufgrund der Neuorientierung des Straßenbauamtes um mindestens ein Binderfeld gekürzt und hier neben dem verbleibenden Binderfeld mit großformatigen Ziegelholblocksteinen eine massive Wand bis zur Dachgeschossbalkenlage aufgemauert. Das Giebeldreieck wurde dabei als einfache Fachwerkkonstruktion ausgeführt, mit Pfosten und Riegeln, jedoch ohne Streben.

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach
- Mischbau
- Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz

Konstruktion/Material: *keine Angaben*