

## Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/177886844120/>

ID: 177886844120

Datum: 11.07.2017

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Straße:</b>                    | Lorenzgasse          |
| <b>Hausnummer:</b>                | 4                    |
| <b>Postleitzahl:</b>              | 78628                |
| <b>Stadt-Teilort:</b>             | Rottweil             |
| <b>Regierungsbezirk:</b>          | Freiburg             |
| <b>Kreis:</b>                     | Rottweil (Landkreis) |
| <b>Gemeinde:</b>                  | Rottweil             |
| <b>Wohnplatz:</b>                 | Rottweil             |
| <b>Wohnplatzschlüssel:</b>        | 8325049025           |
| <b>Flurstücknummer:</b>           | — keine              |
| <b>Historischer Straßename:</b>   | — keiner             |
| <b>Historische Gebäudenummer:</b> | — keine              |

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Datierung ergab leider kein gesichertes Ergebnis.

### Besitzer:in

▬ keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

### Beschreibung

|  |   |
|--|---|
| <b>Umgebung, Lage:</b>                                   | Das Wohnhaus befindet sich im Nordosten der historischen Altstadt Rottweils, in freistehender Lage.               |
| <b>Lagedetail:</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>  |
| <b>Bauwerkstyp:</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>                                   |
| <b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>          | Zweistöckiger, verputzter Satteldachbau; im 1. Obergeschoss polygonaler Eckerker; unregelmäßige Fensteranordnung. |
| <b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>              | ▬ keine Angaben   |
| <b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b> | ▬ keine Angaben   |
| <b>Bestand/Ausstattung:</b>                              | ▬ keine Angaben   |

### Konstruktionen

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Konstruktionsdetail:</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach</li></ul></li><li>• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none"><li>• Putz</li></ul></li><li>• Detail (Ausstattung)<ul style="list-style-type: none"><li>• Fenstererker</li></ul></li></ul> |
| <b>Konstruktion/Material:</b> | ▬ keine Angaben  |