

Kath. Pfarrkirche Hl. Kreuz

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/178626521820/>

ID: 178626521820

Datum: 21.06.2023

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Windschläger Straße
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	77770
Stadt-Teilort:	Ebersweier
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Durbach
Wohnplatz:	Ebersweier
Wohnplatzschlüssel:	8317021009
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßename:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Nordostansicht

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Freiburg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine



Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

keine



Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die katholische Pfarrkirche Hl. Kreuz wurde 1826/27 nach Plänen von Johann Voß im Weinbrennerstil erbaut. 1964 erfolgte die Erweiterung mit der Errichtung des Kirchturms an der Südseite. Von 1965-1968 wurde das Kircheninnere grundlegend renoviert und erneuert.

1. Bauphase: Erbauung (a).
(1826 - 1827)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Pfarrkirche

2. Bauphase: Erweiterung und Erbauung des Kirchturms an der Südseite (a).
(1964)

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau

3. Bauphase: Renovierung des Kircheninneren (a).
(1965 - 1968)

Betroffene Gebäudeteile: keine



Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen



Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Pfarrkirche liegt am südwestlichen Ortsrand von Ebersweier.

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Pfarrkirche

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Nach Nordwesten ausgerichtetes Langhaus, Satteldach mit einseitigem Vollwalm, in zweifach eingezogenem Rechteckchor endend. An der südlichen Langhausseite Kirchturm mit Walmdach, oberer Bereich vierseitig mit rechteckigen Schallarkaden und Zifferblättern.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Flach gedeckte Saalkirche.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	Barocke Altäre aus dem ehem. Kapuzinerkloster in Oberkirc (1803 aufgehoben).



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach mit einseitigem Vollwalm• Walmdach
Konstruktion/Material:	— <i>keine Angaben</i>