Kastelburg

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/179922280211/

ID: 179922280211 Datum: 24.11.2021 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

(i) Objektdaten

Straße: Ritterweg

Hausnummer: keine

Postleitzahl: 79183

Stadt-Teilort: Waldkirch

Regierungsbezirk: Freiburg

Kreis: Emmendingen (Landkreis)

Gemeinde: Waldkirch

Wohnplatz: Waldkirch

Wohnplatzschlüssel: 8316056032

Flurstücknummer: keine

Historischer Straßenname: keiner

Historische Gebäudenummer: keine

Geo-Koordinaten: 48,0975° nördliche Breite, 7,9574° östliche Länge



keine

Objektbeziehungen

keine

mbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Errichtung des Bergfrieds erfolgte in der Mitte des 13. Jahrhunderts durch die Herren von Schwarzenberg. Die Erhöhung und Schaffung der Wehrplattform mit Zinnen und Schießscharten lässt sich auf einen Umbau vermutlich im 16. Jahrhundert zurückführen. (a) Während des Dreißjährigen Krieges wurde die Burg im Jahr 1638 durch einen Brand zerstört.



Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Kastelburg

Mehrfache Sanierungen erfolgten in den 1930er, 1950er und 1970er Jahren. 2004-12 wurde die Burg schrittweise instandgesetzt, 2017 das Mauerwerk des Bergfriedes saniert.

1. Bauphase:

Errichtung Bergfried (a)

(1250)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

Burganlageallgemein

Bauwerkstyp:

• Befestigungs- und Verteidigungsanlagen

Bergfried

2. Bauphase: (1500 - 1599)

Umbau (a)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

3. Bauphase:

Zerstörung durch Brand (a)

(1638)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

4. Bauphase: (1930 - 1939)

Sanierungsarbeiten (a)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

5. Bauphase: (1950 - 1959)

Sanierungsarbeiten (a)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

6. Bauphase:

Sanierungsarbeiten (a)

(1970 - 1979)

Betroffene Gebäudeteile: keine

7. Bauphase:

Ab 2004 Instandsetzungsarbeiten an der Burg

(2004 - 2012)

Betroffene Gebäudeteile: keine

8. Bauphase:

Mauerwerksanierung Turm (Bergfried)

(2017)

Betroffene Gebäudeteile: keine



Besitzer:in

keine Angaben

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Datenbank Bauforschung/Restaurierung

Kastelburg

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Dokumentation Bergfried
- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Die Kastelburg liegt in Spornlage über der Stadt Waldkirch.

Lagedetail:

Burganlageallgemein

Bauwerkstyp:

• Befestigungs- und Verteidigungsanlagen

Burg, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

An höchster Stelle steht der Bergfried über dem nördlich davon gelegenen Halsgraben. Eine daran talseitig anschließende Ringmauer umschließt die Kernburg. An diese lehnt sich zur Talseite ein hoher Pallas. Das Tor zur Kernburg befand sich an der Ostseite. Wiederum talseitig legt sich das Vorburggelände im Halbkreis um die Kernburg herum, dessen Mauer sich um die gesamte Anlage her umzog und an der Nordseite ganz dicht am Turm verläuft. Wie früher schon führt auch heute eine Brücke an der Nordwestecke der Anlage über den Halsgraben in die Vorburg, von wo man über eine steile Rampe das Tor in die Kernburg erreicht.

Der Bergfried beeindruckt durch seine Abmessungen von 30 m Höhe ab Hofniveau und einer Grundfläche von 12 auf 12 m. Einst betrat man ihn durch einen Hocheingang, heute tut man dies ebenerdig und gelangt mittels einer Holztreppe zur offenen Aussichtsplattform.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Das Innere des Bergfrieds gliederte sich einst in fünf Ebenen, wovon die unterste ein Drittel der Höhe umfasste und ohne Zwischendecke bis unter den Hocheingang hinauf reichte.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
 - Bruchstein
 - Buckelguader
- Verwendete Materialien
 - Backstein
 - Sandstein

Konstruktion/Material:

Der Turm ist außen wie innen steinsichtig. Das Bruchsteinmauerwerk besteht aus anstehendem Gneis, der auch bei der Anlage des Halsgrabens angefallen war. Für Buckelquader an den Ecken und für die Einfassungen der Öffnungen fand Buntsandstein Verwendung. Die Wandflächen waren nicht flächig verputzt, sondern der Mauermörtel war gegen den Stein verstrichen. Im höheren Bereich fanden auch Backsteine Verwendung. Beim Mauermörtel handelt es sich um Kalkputz mit weißer Matrix und einem recht groben kiesigen Zuschlag.