

Hofanlage

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/181221379293/>

ID: 181221379293

Datum: 23.01.2007

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Marktstraße
Hausnummer:	6
Postleitzahl:	73779
Stadt-Teilort:	Deizisau
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Deizisau
Wohnplatz:	Deizisau
Wohnplatzschlüssel:	8116014001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes




Fotos



Bildbeschreibung:
Flurkarte um 1990 mit Darstellung der Hofanlage

Abbildungsnachweis:
— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Bildbeschreibung:
Südwestansicht 1993 mit Wohnhaus (links) und Scheune

Abbildungsnachweis:
— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Baukörper von Wohnhaus und Scheune stammen gesichert von 1518. Der Zwischenbau zwischen Wohnhaus und Scheune wurde 1770 errichtet bzw. aufgestockt. 1794 wurde ein Teil der Scheune (zwischen Scheune von 1518 und Zwischenbau) neu erbaut.

1. Bauphase: Erbauung von Wohnhaus und Scheune 1518 -d-
(1518)

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase: Erbauung bzw. Aufstockung des Zwischenbaus (zwischen Wohnhaus
(1770) und Scheune) 1770 -d-

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: Teilerneuerung der Scheune 1794 -d-
(1794 - 1795)

Betroffene Gebäudeteile: keine

4. Bauphase: Erbauung des Erkers am Wohnhaus in der ersten Hälfte des 19. Jh.
(1823 - 1837)

Betroffene Gebäudeteile: keine

5. Bauphase: Dachaufstockung am Wohnhaus 1889
(1888 - 1890)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

6. Bauphase: Abbruch um 1998
(1997 - 2000)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Besitzer:in

 keine Angaben

Weiterer Datenbestand LAD

Marktstrasse 6, um 1520 (noch existent oder schon abgerissen?) (73779 Deizisau, Marktstraße 6)

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische und dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Hofanlage Marktstraße 6 liegt im historischen Ortskern von Deizisau, archivalisch immer wieder als mitten im Dorf bezeichnet. Das Wohnhaus, an der Straße gelegen, bildet die südliche Begrenzung einer platzartigen Erweiterung der Hauptstraße vor dem Rathaus. Mit dem gegenüberliegenden Gasthaus Lamm wirkt es städtebaulich wie eine Pforte zwischen dem Platz vor dem Rathaus und der nördlich anschließenden Marktstraße. Um eine ca. 18,00 x 10,00 m große Hoffläche gruppieren sich die verschiedenen Einzelgebäude. Das dominante Wohnhaus ragt relativ weit in die Marktstraße und besitzt dort mit seinem einst sichtbaren Fachwerk eine stadtbildprägende Wirkung.

Lagedetail:

- Siedlung
 - Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
 - Bauernhaus
 - Scheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Die Anlage ist ein Dreiseitengehöft, bestehend aus Wohnhaus, Scheune, Stall und Nebengebäuden. Alle Hofgebäude sind als eigenständige Baukörper erfassbar. Die Scheune ist allerdings konstruktiv und baugeschichtlich zweigeteilt. Das Wohnhaus besteht im nördlichen Teil aus zwei Vollgeschossen und ausgebautem Dachgeschoss mit First in Nord-Süd-Richtung. Im südlichen Teil wurde das Dachgeschoss zum Vollgeschoss ausgebaut und mit Giebelfronten nach Süden und Westen versehen. Der Zwischenbau ist zweigeschossig mit einem im Norden steiler, im Süden flacher geneigten, die Höhe des Wohnhausdaches nicht ganz erreichenden Satteldaches mit First in Ost-West-Richtung. Die Scheune nimmt die Dachhöhe des Wohnhauses auf. Der First ihres Satteldaches verläuft in Nord-Süd-Richtung.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Die beiden ältesten Gebäude, das Wohnhaus und die Scheune,

Zonierung:	besitzen noch ihre bauzeitliche Raumaufteilung. Das Wohnhaus ist in zwei ungleiche Längszonen mit nach Westen liegender Stube, Küche, Kammer und nach Osten liegendem Flur und Kammer geteilt. Die drei Querbundzonen sind in allen Geschossen vorhanden. Die Scheune ist zweischiffig und hat vier Querbundzonen.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Abbruch der Hofanlage aufgrund wirtschaftlicher Unzumutbarkeit einer Sanierung um 1998.
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Holzgerüstbau<ul style="list-style-type: none">• Unterbaugerüst• Decken<ul style="list-style-type: none">• Balkendecke• Gewölbe<ul style="list-style-type: none">• Tonnengewölbe• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Satteldach, einhüftig/Frackdach• Dachgerüst Grundsystem<ul style="list-style-type: none">• Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
Konstruktion/Material:	<p>Das Hausgerüst und Gefügedetails können durch Sondagen und freiliegende Fassadenflächen abgelesen werden. In die Bauzeit 1518 fällt allgemein der Übergang von verblatteten Holzverbindungen hin zu den Verzapfungen. Beides finden wir auch im Wohnhaus und an der Scheune.</p> <p>Auf den stockwerkweise abgebundenen Vollgeschossen ist das Dach als Sparrendach mit doppelt liegendem Stuhl im Innenbereich und doppelt stehendem Stuhl in den Giebeln aufgesetzt.</p>