

## Rebbauernhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/181317039133/>

ID: 181317039133

Datum: 23.05.2008

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Straße:</b>                    | Im Weiler            |
| <b>Hausnummer:</b>                | 8                    |
| <b>Postleitzahl:</b>              | 78479                |
| <b>Stadt-Teilort:</b>             | Reichenau-Mittelzell |
| <b>Regierungsbezirk:</b>          | Freiburg             |
| <b>Kreis:</b>                     | Konstanz (Landkreis) |
| <b>Gemeinde:</b>                  | Reichenau            |
| <b>Wohnplatz:</b>                 | Mittelzell           |
| <b>Wohnplatzschlüssel:</b>        | 8335066002           |
| <b>Flurstücknummer:</b>           | — keine              |
| <b>Historischer Straßenname:</b>  | — keiner             |
| <b>Historische Gebäudenummer:</b> | — keine              |

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



#### Bildbeschreibung:

— OBJ\_DESCRIPTION\_EMPTY

#### Abbildungsnachweis:

— OBJ\_IMAGE\_ILLUSTRATION\_EMPTY

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

keine


## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Genauere Daten für die Baugeschichte liegen nicht vor. Das Gebäude stammt vermutlich aus dem 18. Jh., ein nicht genauer bezeichnetes Dendrodatum gibt 1739/40 an. Um 1900 wurde eine Scheune angebaut und das Haupthaus modernisiert.

**1. Bauphase:** Errichtung des Gebäudes um 1740 d.  
(1740)

**Betroffene Gebäudeteile:**

-  Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

**2. Bauphase:** Anbau der Scheune  
(1800 - 1899)

**Betroffene Gebäudeteile:**

-  Anbau

## Besitzer

keine Angaben

## Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzdokumentation

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Das Gebäude liegt im nördlichen Teil von Mittelzell unweit des Seeufers

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Dorf

**Bauwerkstyp:**

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Bauernhaus
- Eindachhof
- Kelter/ Trotte

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Zweigeschossiges Gebäude mit Satteldach. Unregelmäßige Durchfensterung.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** Zwei Längsbünde, drei Querbünde. Zoneneinteilung: Tenne, Trotte, Wohnteil. Zwischen Trotte und Wohnteil gebäudedurchheilender Flur mit Aufgang zum OG. Im OG fünf Räume vom Treppenraum zugänglich. Wohnteil erstreckt sich über die Trotte.

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** Dachstuhl musste wegen erheblicher Schadstoffbelastung abgetragen werden.

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Bestand/Ausstattung:</b> | Hoher Bestand an Originalsubstanz (Fenster, Türen, Täfer) |
|-----------------------------|---|

### Konstruktionen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Konstruktionsdetail:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach</li></ul></li><li>• Dachgerüst Grundsystem<ul style="list-style-type: none"><li>• Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl</li></ul></li></ul> |
|-----------------------------|---|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Konstruktion/Material:</b> | Fachwerkbau |
|-------------------------------|-------------|