

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/182398273820/>

ID: 182398273820

Datum: 16.09.2013

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Straße: | Manggasse |
| Hausnummer: | 4 |
| Postleitzahl: | 74722 |
| Stadt-Teilort: | Buchen |
| Regierungsbezirk: | Karlsruhe |
| Kreis: | Neckar-Odenwald-Kreis (Landkreis) |
| Gemeinde: | Buchen (Odenwald) |
| Wohnplatz: | Buchen (Odenwald) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8225014003 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßename: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Abzimmerung des Daches um 1631 (d), der Kellerzugang ist inschriftlich mit 1631 (i) datiert.

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes um 1631 (d, i).
(1630 - 1631)


Betroffene Gebäudeteile:  keine

 **Besitzer**

 keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung Dachwerk

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: Südlich in der Altstadt gelegen.

Lagedetail:


- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Giebelständiges Gebäude.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Im 1. Dachstock waren straßenseitig ehemals zwei Dachkammern angelegt. Die heute vorhandene Querwand ist jünger und wurde offenbar infolge der starken Dachneigung neben die alte Bundwand gestellt.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):  keine Angaben

Bestand/Ausstattung: Zum Teil sind im Dach noch alte Tonfliesen 16 x 16 cm bzw. große Steinplatten verlegt.

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:  keine Angaben

Konstruktion/Material: Das tragende Gerüst des dreizonigen Daches besteht aus liegenden Stuhlständern analog der Konstruktion des Daches Lohplatz Nr.2 in Buchen. Das Dach war wohl bis in den 2.Dachstock ausgebaut. Bei diesem Bau fällt die hohe Zahl der wiederverwendeten Bauhölzer auf.