

Neunlindenkapelle

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/182705202517/>

ID: 182705202517

Datum: 12.07.2023

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Neunlinden
Hausnummer:	— keine
Postleitzahl:	79215
Stadt-Teilort:	Elzach
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Elzach
Wohnplatz:	Elzach
Wohnplatzschlüssel:	8316010008
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,1749° nördliche Breite, 8,0675° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Ehem. Hausweberei Störr (79215 Elzach, Hauptstraße 125)
- Kath. Pfarrkirche St. Nikolaus- Kirche, Turm, Kirchplatz 3 (79215 Elzach)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Wallfahrtskapelle, sog. Neunlindenkapelle, wurde 1912/13 von Josef Graf im neugotischen Stil errichtet.

1. Bauphase: Kapelle auf kreuzförmigem Grundriss im neugotischen Stil. (a)
(1912 - 1913)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Randlage

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein

**Besitzer:in**

keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchung

**Beschreibung**

Umgebung, Lage: Westlich von Elzach, in leicht erhöhter Einzellage am Waldrand.

Lagedetail:

- Einzellage
- allgemein

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Über kreuzförmigem Grundriss errichteter, neugotischer Kapellenbau, Dachreiter mit spitz zulaufendem Dachhelm; Fassadengestaltung durch umlaufende Gurtgesimse, Maßwerkfenster und Rundfenster; Eingangsportale mit spitzbogigem Gewände.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: Altäre, Bildhauerwerkstatt Josef Dettlinger; Gemälde von Franz Schilling.

**Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Turmhelm

Konstruktion/Material: keine Angaben