

Kath. Pfarrkirche St. Hippolyt & Kassian

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/184076760810/>

ID: 184076760810

Datum: 15.12.2023

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchberg
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	78665
Stadt-Teilort:	Frittlingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Frittlingen
Wohnplatz:	Frittlingen
Wohnplatzschlüssel:	8327017001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Nordwestansicht

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Tübingen.

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

keine



Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

keine



Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die katholische Kirche St. Hippolyt und Kassian stammt aus dem 15./ 16. Jahrhundert, die unteren Turmgeschosse zeugen wohl noch aus dieser Zeit. 1702 wurden der Zwiebelturm und der Chor erbaut. Das Kirchenschiff datiert in die Jahre 1876–1878. (a)

1. Bauphase: Erbauung (a)
(1400 - 1599)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Pfarrkirche

2. Bauphase: Zwiebelturm und Chor (a)
(1702)

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: Neubau Kirchenschiff (a)
(1876 - 1878)

Betroffene Gebäudeteile: keine



Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

• Restauratorische Untersuchungen



Beschreibung

Umgebung, Lage: Die kath. Pfarrkirche St. Hippolyt und Kassian befindet sich am südlichen Ortsrand von Frittlingen, auf dem etwas höher gelegenen Kirchberg.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Pfarrkirche

Baukörper/Objektform Langhaus mit Satteldach; Fassade durch Pilaster und

(Kurzbeschreibung):	Rundbogenfenster vertikal gegliedert; nach Osten im eingezogenen, dreiseitig geschlossenen Chor endend, der südseitig durch eine Sakristei und im Norden durch den Kirchturm mit Zwiebelhaube flankiert ist.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Zwiebeldach/-helm
Konstruktion/Material:	— keine Angaben