

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/184462016110/>

ID: 184462016110

Datum: 15.04.2011

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Gerberstraße
Hausnummer:	57
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Teile vom ehemaligen Satteldach sowie das Gebälk über dem 2. OG stammen aus der Zeit um 1337/38 (d). Im 1. OG ist die Stube straßenseitig und ein zu dieser benachbarter Treppenaufgang belegt. Die verbleibende Grundrissfläche nehmen Küche und Vorraum ein.

Die beschriebene Grundriss-Nutzungsstruktur stammt aus den Jahren um 1397/98 (d). In die gleiche Zeit konnte das Gebälk über dem EG datiert werden (d).


1. Bauphase: (1337 - 1338)	Errichtung (d).
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach
2. Bauphase: (1397 - 1398)	Datierung Deckengebälk EG (d).
Betroffene Gebäudeteile:	— keine

 **Besitzer**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	In Zentrumsnähe
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	— keine Angaben
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Dreigeschossiger Massivbau
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Neubau
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	— keine Angaben
Konstruktion/Material:	— keine Angaben