

Kath. Kirche St. Pankratius

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/185263649521/>

ID: 185263649521 Datum: 14.07.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	21
Postleitzahl:	88356
Stadt-Teilort:	Ostrach
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Ostrach
Wohnplatz:	Ostrach
Wohnplatzschlüssel:	8437086025
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Ostrach • Katholische Pfarrkirche Sankt Pankratius • Gesamtansicht von Nordosten • Foto im IZM Tübingen

Bildbeschreibung:

Nordostansicht

Abbildungsnachweis:


LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Tübingen, Quelle: bildindex.de

Bildbeschreibung:

Südwestansicht

Abbildungsnachweis:

LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Tübingen, Quelle: bildindex.de



Bildbeschreibung:
Innenansicht, Blick nach Osten

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Tübingen, Quelle: bildindex.de



Objektbeziehungen

 keine

Umbauzuordnung

 keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die heutige kath. Kirche St. Pankratius stammt im Wesentlichen aus dem Jahr 1897. Von zwei Vorgängerbauten sind noch der Turm aus dem Jahr 1569 als auch der Chor der zwischen 1704 und 1706 durch Michael Wiedemann erbauten Kirche erhalten.

1. Bauphase: Chor einer Vorgängerkirche
(1569)

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

2. Bauphase: Erbauung einer Kirche von Michael Wiedemann
(1704 - 1706)

Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Kirche, allgemein
3. Bauphase: (1897)	Neubau der Kirche
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation Ausstattung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	In der Ortsmitte von Ostrach, mit dem Chor nach Osten ausgerichtet an der Hauptstraße/ Ecke Kirchstraße.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreischiffiges Langhaus; Mittelschiff mit steilem Satteldach; Wände der Seitenschiffe und des Mittelschiffes durch Strebepfeiler und Spitzbogenfenster gegliedert; Polygonalchor mit eingezogenen Runbogenfenstern; nach Norden angestellter Kirchturm mit Gesimgliederung und Staffelgiebeln.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Dreischiffiges Kircheninnere; Mittelschiff gegenüber den Seitenschiffen höher und breiter, überfangen von einer mit Holz gedeckten Ringtonne, durch Gurtbögen unterteilt; flach gedeckter Chor mit Deckengemälde.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Gewölbe<ul style="list-style-type: none">• Tonnengewölbe• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Gestaltungselemente<ul style="list-style-type: none">• Staffelgiebel
-----------------------------	--

Konstruktion/Material: *keine Angaben*