

## Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/192156234616/>

ID: 192156234616

Datum: 16.02.2021

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Rietstraße
<b>Hausnummer:</b>	38
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	48,0600° nördliche Breite, 8,4565° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde 1885 nach Plänen des Architekten Karl Lattner errichtet.

**1. Bauphase:** Errichtung des Gebäudes.

(1885)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	☐ <i>keine</i>
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohn- und Geschäftshaus</li></ul>
<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li></ul>

**Besitzer**☐ *keine Angaben***Zugeordnete Dokumentationen**

- Literatur zum Objekt

**Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Wohnhaus befindet sich im Zentrum Villingens, in unmittelbarer Nähe zum Riettor.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohn- und Geschäftshaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Repräsentativer dreigeschossiger historistischer Bau mit dreiachsiger Sandsteinfassade in Formen der Renaissance. Die Mittelachse ist durch Zwerchgiebel hervorgehoben. Zum aus der Mauerflucht leicht zurückgesetzten, rechten Nachbargebäude befindet sich eine markante durchfensterte Abrundung der Ecke.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	☐ <i>keine Angaben</i>
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	☐ <i>keine Angaben</i>
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	☐ <i>keine Angaben</i>

**Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	☐ <i>keine Angaben</i>