

Kapelle

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/193293669414/>

ID: 193293669414

Datum: 19.10.2023

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Rottweiler Straße
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	78736
Stadt-Teilort:	Talhausen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Epfendorf
Wohnplatz:	Talhausen
Wohnplatzschlüssel:	8325015015
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,2248° nördliche Breite, 8,5982° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:


Nordansicht

Abbildungsnachweis:


LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Freiburg

Objektbeziehungen

— keine

 **Umbauzuordnung**

— keine

 **Weitere Objekte an diesem Wohnplatz**

— keine

 **Bauphasen**
Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Kapelle Maria Heimsuchung wurde 1889 (i) erbaut.

1. Bauphase: (1889)	Erbauung (i)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Sakralbauten • Kapelle, allgemein

 **Besitzer:in**


— keine Angaben

 **Weiterer Datenbestand LAD**

— keines

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchungen
- Schadensuntersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Die Kapelle steht in Talhausen an der Hauptdurchfahrtsstraße Rottweiler Straße.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Randlage
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Sakralbauten • Kapelle, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Rechteckiges Langhaus mit Satteldach und eingezogenem Rechteckchor; über der Giebelfassade im Südwesten erhebt sich der achtseitige, verschindelte Dachreiter mit spitz zulaufendem Dach.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** Flach gedeckte Saalkirche, durch Rundbogenfenster geöffnet.

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
 - Turmhelm
- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
 - Holzschindeln

Konstruktion/Material: keine Angaben