

## Kapelle

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/193293669414/>

ID: 193293669414

Datum: 19.10.2023


Datenbestand:

Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Rottweiler Straße
<b>Hausnummer:</b>	9
<b>Postleitzahl:</b>	78736
<b>Stadt-Teilort:</b>	Talhausen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Rottweil (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Epfendorf
<b>Wohnplatz:</b>	Talhausen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8325015015
<b>Flurstücknummer:</b>	keine
<b>Historischer Straßename:</b>	keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	48,2248° nördliche Breite, 8,5982° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



### Bildbeschreibung:

Nordansicht

### Abbildungsnachweis:

LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Freiburg

### Objektbeziehungen

keine

 Umbauzuordnung

= keine

 Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

= keine

 Bauphasen**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Die Kapelle Maria Heimsuchung wurde 1889 (i) erbaut.

<b>1. Bauphase:</b> (1889)	Erbauung (i)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	= keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Dorf</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sakralbauten</li><li>• Kapelle, allgemein</li></ul>

 Besitzer:in

= keine Angaben

 Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen
- Schadensuntersuchung

 Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	Die Kapelle steht in Talhausen an der Hauptdurchfahrtsstraße Rottweiler Straße.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Randlage</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sakralbauten</li><li>• Kapelle, allgemein</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Rechteckiges Langhaus mit Satteldach und eingezogenem Rechteckchor; über der Giebelfassade im Südwesten erhebt sich der achtseitige, verschindelte Dachreiter mit spitz zulaufendem Dach.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	Flach gedeckte Saalkirche, durch Rundbogenfenster geöffnet.
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	= keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**  *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Satteldach
  - Turmhelm
- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
  - Holzschindeln

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*