

Alte Gerbe, Ökonomiegebäude

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/194131401518/>

ID: 194131401518

Datum: 16.02.2024

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Mohrengasse
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	78187
Stadt-Teilort:	Geisingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Geisingen
Wohnplatz:	Geisingen
Wohnplatzschlüssel:	8327018004
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Kirche St. Nikolaus, Bogengasse 1 (78187 Geisingen)
- Ehem. Gasthof "Kranz", Hauptstraße 32 (78187 Geisingen)
- Wohnhaus, Hauptstraße 34 (78187 Geisingen)
- Wohnhaus, Hauptstraße 40 (78187 Geisingen)
- Altes Rentamt / Farrenstall (78187 Geisingen, Mohrengasse 13/15)

- Ehem. Hagenstell, Schlossstraße 13 (78187 Geisingen)
- Schloss Wartenberg, Wartenberg 6 (78187 Geisingen)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Alte Gerbe stammt aus dem 18. Jahrhundert. Für das derzeit als Kindertagesstätte genutzte Gebäude ist ab 2024 eine Sanierung geplant.

1. Bauphase: (1700 - 1799) Erbauung der Alten Gerbe

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Gewerbe- und Industriebauten
- Gerberei

2. Bauphase: (2024) Sanierung

Betroffene Gebäudeteile: keine

Bauwerkstyp:

- Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
- Schule, Kindergarten

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation mit Bestandsplänen

Beschreibung

Umgebung, Lage: Am südlichen Ortsrand von Geisingen gelegen, auf der nördlichen Seite der Bahngleise bzw. des Donaualtarms.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
- Schule, Kindergarten

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweiflügelige Anlage; Haupthaus: giebelständig zu der im Süden des Gebäudes verlaufenden Donaustraße bzw. zu der im Norden entlangführenden Mohrengasse, dreigeschossig mit Satteldach, verputzt; dazu nach Osten firstgedrehter Ökonomieanbau: dreigeschossig mit traufseitig auskragendem Satteldach, Fachwerkbau mit verputztem Erdgeschoss; umlaufender Balkon im 2. OG.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
- Verwendete Materialien
 - Putz
- Holzgerüstbau
 - allgemein

Konstruktion/Material: *keine Angaben*