

Villa

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/194571911111/>

ID: 194571911111 Datum: 21.11.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schwedenschanze
Hausnummer:	14
Postleitzahl:	78464
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

1. Bauphase: (1875 - 1880) Laut Eintragung in die Liste der Kulturdenkmale wurde die Villa um 1875/80 erbaut.

Betroffene Gebäudeteile:


-  Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)


	<ul style="list-style-type: none"> • Untergeschoss(e)
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnbauten • Wohnhaus

 Besitzer
— <i>keine Angaben</i>

 Weiterer Datenbestand LAD
— <i>keines</i>

 Zugeordnete Dokumentationen
• Restauratorische Untersuchung

 Beschreibung	
Umgebung, Lage:	Die Villa befindet sich im linksrheinischen Stadtteil "Stadelhofen" in der nur wenige Meter nördlich der Schweizer Grenze verlaufenden Straße Schwedenschanze.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Der auf nahezu quadratischem Grundriß errichtete, zweigeschossige Bau mit Mansarddach ist geprägt durch eine ungewöhnlich reiche plastische Durchbildung der Oberfläche. Das hierfür verwendete Formenrepertoire geht auf Vorbilder der französischen Renaissance zurück. Auf dem Kellersockel mit Quaderrustika ruht das Erdgeschoss mit seiner differenziert strukturierten Wandrustika. Im Hauptgeschoss sind auch die Fassadenflächen in Wandfelder, Profile und Friese aufgelöst; die Anordnung der reich gerahmten und gekrönten Fenster sowie der Altanbauten nach Norden bewirken eine abwechslungsreiche und dichte Rhythmisierung des Äußeren.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	— <i>keine Angaben</i>

 Konstruktionen	
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Steinbau Mauerwerk • allgemein

- Dachform
- Mansarddach/-helm

Konstruktion/Material:

☐ *keine Angaben*