

Städt. Gartenschule

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/195445169820/>

ID: 195445169820

Datum: 18.03.2021

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Bildackerstraße
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	78054
Stadt-Teilort:	Schwenningen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Schwenningen
Wohnplatzschlüssel:	8326074013
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die städtische Gartenschule wurde 1907/ 08 als Volksschule nach den Plänen des Ortsbaumeisters Julius Feucht erbaut. Ab 1914 diente die Schule für ein paar Jahre als Lazarett.

1. Bauphase: Errichtung der Volksschule
(1907 - 1908)

Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft• Schule, Kindergarten

2. Bauphase:
(1914) Lazarett

Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit• Krankenhaus

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Schulhaus steht in Ecklage an der Bildackerstraße/ Gartenstraße.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft• Schule, Kindergarten
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Breitgelagerter, dreigeschossiger Hauptbau mit drei kurzen, rückwärtig kammartig angesetzten Flügeln. Hoher Bossenquadersockel. Reduzierte Gliederungselemente und sparsam eingesetzte Jugendstilornamentformen. Im Walmdach befindet sich eine breite Mittelgaube mit Dreiecksgiebel. Im Schulhof Verbindungs- und Wandelgang mit hölzernen Arkaden zwischen den beiden seitlichen Eingängen sowie dem separat stehenden, eingeschossigen Toilettenbau mit Satteldach und Firstoberlicht.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach• Satteldach mit beidseitigem Vollwalm
-----------------------------	--

Konstruktion/Material: *keine Angaben*