

Kath. Kirche St. Pankratius

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/196707151417/>

ID: 196707151417 Datum: 14.07.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Zur Kirche
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	88356
Stadt-Teilort:	Ostrach-Magenbuch
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Ostrach
Wohnplatz:	Magenbuch
Wohnplatzschlüssel:	8437086020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	47,9613° nördliche Breite, 9,3215° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Ostrach-Magenbuch * Katholische Pfarrikirche Sankt Pankratius * von Nordosten, * Foto im LNA Tübingen

Bildbeschreibung:

Nordostansicht

Abbildungsnachweis:


LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Tübingen, Quelle: bildindex.de

Bildbeschreibung:

Innenansicht auf den Chor

Abbildungsnachweis:

LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Tübingen, Quelle: bildindex.de



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die kath. Pfarrkirche St. Pankratius wurde 1725 anstelle eines gotischen Vorgängerbaus durch den Baumeister Lukas Schindler erbaut. 1961/ 62 wurde sie umfassend renoviert.

1. Bauphase: (1720) Erbauung der Kirche unter Verwendung einer gotischen Vorgängerkirche (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase: (1961 - 1962) Renovierung

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung Fassade

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Pfarrkirche liegt weit nach Süden von der Durchfahrtsstraße abgelegen an der Nebenstraße "Zur Kirche".

Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Pfarrkirche
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Kleiner, schlicht verputzter Kirchenbau; Satteldach mit hölzernem Glocken-Giebelreiter an der Nordostseite und oktagonalem Dachreiter mit Haubendach. An der Eingangsfassade Rundbogenportal mit Sandsteingewände, neben der Tür und auf Höhe der Empore liegende Fenster, im Giebel schräg gestellte Ovalfenster.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Flach gedeckte Saalkirche, durch eingestellten Rundbogen vom Chorbereich getrennt. Erschließung über die nordöstliche Giebelseite.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	☐ <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	☐ <i>keine Angaben</i>

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Dachreiter• Satteldach• Zwiebdach/-helm
Konstruktion/Material:	☐ <i>keine Angaben</i>