

Altböllinger Hof, ehem. Schweinestall

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/197098196118/>

ID: 197098196118

Datum: 30.04.2025

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Altböllinger Hof
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	74081
Stadt-Teilort:	Heilbronn-Neckargartach
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Heilbronn (Stadtkreis)
Gemeinde:	Heilbronn
Wohnplatz:	Neckargartach
Wohnplatzschlüssel:	8121000012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	49,1869° nördliche Breite, 9,1822° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

— OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:

— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Erbauung des Schweinestalls lässt sich in den Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt des Umbau des Wohnhauses und vor 1834 näher fassen.

1. Bauphase:
(1700 - 1834) Nach dem Umbau des im Osten angrenzenden Wohnhauses und der nachträglichen Versteinerung dessen Westgiebels wurde der Schweinestall erbaut. In der historischen Flurkarte von 1834 ist der Schweinestall bereits verzeichnet, sodass die Erbauung im 18. Jahrhundert bzw. vor 1834 erfolgt sein muss.

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Stallgebäude

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

• Dokumentation Gebäudebestand

Beschreibung

Umgebung, Lage: Der Schweinestall ist Teil des historischen Hofkerns des Altböllinger Hofes; der historische Hofkern gruppiert sich mit Wohnhaus, Schweinestall, Schmiede, Schafstall und zwei Stallscheunen vierseitig um einen mittigen Hofplatz. Der Schweinestall steht mit seiner östlichen Giebelseite direkt am Wohnhaus im Norden der Hofanlage.

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Lagergebäude

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Zweigeschossiger Bau; Obergeschoss in Fachwerkweise (um 1800), massives und verputztes Erdgeschoss; an der südlichen Hofseite befinden sich sieben schmale Türen.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: — keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. — keine Angaben

Schäden, Vorzustand):

Bestand/Ausstattung: Türblätter, vermutlich 19. Jh.

Konstruktionen

- Konstruktionsdetail:**
- Dachform
 - Satteldach
 - Steinbau Mauerwerk
 - allgemein
 - Verwendete Materialien
 - Putz
 - Holzgerüstbau
 - allgemein

Konstruktion/Material: EG: massives Natursteinmauerwerk, verputzt;
OG: Fachwerk;
Dachwerk: Pfetten-/ Rofendach mit einfach stehendem Stuhl (nicht bauzeitlich), nach Süden abgeschleppt für aufgeständertes Vordach.