

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/197446990321/>

ID: 197446990321

Datum: 28.05.2015

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Apothekergasse
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	73728
Stadt-Teilort:	Esslingen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Esslingen am Neckar
Wohnplatz:	Esslingen am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8116019003
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Es konnte nur eine Probe entnommen werden. Die Auswertung datiert das Gebäude in das Jahr 1347 (d).

1. Bauphase: (1347) Es konnte nur eine Probe entnommen werden. Die Auswertung datiert das Gebäude in das Jahr 1347(d)

Betroffene Gebäudeteile:


- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: — keine Angaben

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Das Gebäude steht traufständig zur Gasse. Es ist verputzt und bewohnt. Über dem Unterbau kragt ein zweigeschossiger Überbau durch Kopfbögen gesichert ca. 75 cm zur Straße über. Damit springt es vor die Flucht von Apothekergasse 5.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Im Unterbau ist traufseitig der Kellerabgang. Die Grundrisskonzeption ist zweizonig und zweischiffig. Das Dachwerk besitzt eine Ladegaube zur Gasse.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Über das rückwärtige Traufgässchen ist die nördliche Traufe und der ostwärtige Giebel in Ansätzen einsichtig. Die Traufwand ist stark vermodert. Zwei Eckständer gehören zur Originalsubstanz. Der ostwärtige Giebel ist wohl noch zum größten Teil erhalten, aber nicht einsichtig. Das Dachwerk ist zum heutigen Zeitpunkt ausgebaut. Es dürfte jedoch keine originalen Gerüsteile mehr aufweisen.

Bestand/Ausstattung: — keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: — keine Angaben

Konstruktion/Material: — keine Angaben