

## Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/202186802221/>

ID: 202186802221 Datum: 29.10.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Gerberstraße
<b>Hausnummer:</b>	17
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung


— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der starke Rücksprung innerhalb der Straßenfassade ist wohl ein Hinweis auf zwei ältere, wohl spätmittelalterliche Hauskerne. Die Inschriftliche Jahreszahl „1630“ am Türsturz stammt vermutlich aus einer Umbauphase.

Die ältesten Bauteile stammen aus dem 13. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert erfolgten Aus- und Umbauten. Bis ins 18. Jahrhundert erfolgen weitere Eingriffe in die Bausubstanz wie Dachraumerhöhung durch Aufmauerungen im Giebelbereich und Neustrukturierung des Gebäudeinneren.

<b>1. Bauphase:</b> (1200 - 1299)	Älteste Bauteile
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siedlung</li> <li>• Stadt</li> </ul>
<b>2. Bauphase:</b> (1300 - 1399)	Aus- und Umbau
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>3. Bauphase:</b> (1630)	Umbau, inschriftlich datiert am Türsturz (i)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>4. Bauphase:</b> (1630 - 1799)	Dachraumerhöhung durch Aufmauerungen im Giebelbereich und Neustrukturierung des Gebäudeinneren.
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dachgeschoss(e)</li> </ul>

**Besitzer:in**

— keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Untersuchung
- Restauratorische- und Schadensuntersuchung

**Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Traufständige Lage.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siedlung</li> <li>• Stadt</li> </ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohnbauten</li> <li>• Wohnhaus</li> </ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Dreigeschossiges Gebäude mit starkem Fassadensprung unter gemeinsamem Satteldach mit Aufzugsgaube. Aufgrund des ungewöhnlichen Erscheinungsbildes handelt es sich hier vermutlich um zwei ältere, wohl spätmittelalterliche Hauskerne.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	

— keine Angaben

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach

**Konstruktion/Material:** — keine Angaben