

Evang. Kirche

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/202319135617/>

ID: 202319135617

Datum: 15.12.2023

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Baumannstraße
Hausnummer:	33
Postleitzahl:	78120
Stadt-Teilort:	Furtwangen im Schwarzwald
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Furtwangen im Schwarzwald
Wohnplatz:	Furtwangen im Schwarzwald
Wohnplatzschlüssel:	8326017037
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Baukomplex, Gerwigstraße 1-5 (78120 Furtwangen)
- Sog. Ochsenhäusle, Marktplatz 7 (78120 Furtwangen)
- Martinskapelle, Neuweg 9 (78120 Furtwangen)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die evangelische Kirche wurde 1901 im neugotischen Stil erbaut.

Sanierungen am Kirchenbau sind für die Jahre 1926, 1935 und 1997-2001 belegt. 1951, 1968 und auch 1986 wurde der Innenraum renoviert.

Seit 2019 trägt die Kirche die Bezeichnung Melanchthonkirche.

1. Bauphase: (1901)	Erbauung (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Kirche, allgemein

2. Bauphase: (1926)	Sanierung (a)
-------------------------------	---------------

Betroffene Gebäudeteile:	— keine
---------------------------------	---------

3. Bauphase: (1935)	Sanierung (a)
-------------------------------	---------------

Betroffene Gebäudeteile:	— keine
---------------------------------	---------

4. Bauphase: (1951)	Sanierung Innenraum (a)
-------------------------------	-------------------------

Betroffene Gebäudeteile:	— keine
---------------------------------	---------

5. Bauphase: (1968)	Sanierung Innenraum (a)
-------------------------------	-------------------------

Betroffene Gebäudeteile:	— keine
---------------------------------	---------

6. Bauphase: (1986)	Sanierung Innenraum (a)
-------------------------------	-------------------------

Betroffene Gebäudeteile:	— keine
---------------------------------	---------

7. Bauphase: (1997 - 2001)	Sanierung Dach und Mauerwerk
--------------------------------------	------------------------------

Betroffene Gebäudeteile:	— keine
---------------------------------	---------

 Besitzer:in

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Befunduntersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Die evangelische Kirche steht mit ihrer Eingangsfassade nach Süden ausgerichtet an der Baumannstraßen, unmittelbar an der Breg.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Neugotischer Kirchenbau; Langhaus durch Satteldach mit einseitigem Schopfwalm an der Nordseite bekrönt; zweigeschossige Fenstergliederung, durch durchlaufendes Gesims horizontal unterteilt; erdgeschossiges Mauerwerk aus Bruchsteinquaderwerk, Obergeschoss verputzt; im Norden endet das Langhaus in einem eingezogenen, dreiseitig geschlossenen Chor; über der südlichen Eingangsfassade erhebt sich ein vierseitiger Giebelreiter mit spitz zulaufendem Turmdach; Fenster- und Portalgewände durch rötliche Sandsteinquader eingefasst.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Schopfwalm (Krüppelwalm)• Turmhelm• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none">• hammerrechtes Schichtenmauerwerk• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none">• Putz• Sandstein
Konstruktion/Material:	— keine Angaben