

Kath. Pfarrkirche St. Fridolin

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/203114442016/>

ID: 203114442016

Datum: 07.11.2019

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Steinastraße
Hausnummer:	48
Postleitzahl:	79780
Stadt-Teilort:	Stühlingen-Bettmaringen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Waldshut (Landkreis)
Gemeinde:	Stühlingen
Wohnplatz:	Bettmaringen
Wohnplatzschlüssel:	8337106003
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die kath. Pfarrkirche St. Fridolin wurde 1828-31 nach Entwürfen von Bezirksbaumeister Rief im neuromansichen Stil als Saalkirche erbaut. 1889 fanden Erneuerungen am Kirchenbau statt.

1. Bauphase: Errichtung der Kirche
(1828 - 1831)

Betroffene Gebäudeteile:	☐ <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Kirche, allgemein

2. Bauphase: Erneuerung
(1889)

Betroffene Gebäudeteile: ☐ *keine*

Besitzer:in

☐ *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die kath. Pfarrkirche St. Fridolin liegt nach Osten ausgerichtet an der Südseite der Steinastraße, die sich in Ost-West-Richtung durch Bettmaringen schlängelt.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Pfarrkirche
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Saalkirche; Langhaus mit nach Osten leicht eingezogenem Polygonalchor unter gemeinsamem Satteldach, Westfassade durch Giebelturm mit polygonalem Obergeschoss und Turmhelm.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	☐ <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	☐ <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	☐ <i>keine Angaben</i>

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none">• Putz• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach mit einseitigem Vollwalm• Turmhelm
Konstruktion/Material:	☐ <i>keine Angaben</i>