

Ev. Pauluskirche und Pfarrhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/205355385618/>

ID: 205355385618

Datum: 14.05.2021

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Paulusplatz
Hausnummer:	9+10
Postleitzahl:	78054
Stadt-Teilort:	Schwenningen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Schwenningen
Wohnplatzschlüssel:	8326074013
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0583° nördliche Breite, 8,5399° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Evangelische Pauluskirche (Nr. 10) und Pfarrhaus (Nr. 9).
1909/10 nach Entwürfen des Stuttgarter Architekten und späteren Frankfurter Stadtbaumeisters Martin Elsaesser errichtet.

1. Bauphase: Errichtung der Kirche sowie des Pfarrhauses.
(1909 - 1910)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Pfarrhaus
- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Pyramidendach
- Ringpultdach
- Walmdach
- Verwendete Materialien
- Backstein

 **Besitzer:in**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Restauratorische Untersuchungen

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: Die evangelische Pauluskirche sowie das Pfarrhaus befinden sich im Süden Schwenningens und grenzen westlich an den Waldfriedhof.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Pfarrhaus
- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Kirche
Zweischiffige Chorturmkirche aus rotem Backstein. Der Chorturm über polygonalem Chorschluss achteckig mit polygonal gebrochenem Ringpultdach errichtet und zur Hälfte vom Walmdach des Hauptschiffes umbaut, die nordwestliche Langhausseite mit basilikalem Aufriss.

Das Pfarrhaus.
Über hohem Naturstein-Kellersockel zweigeschossiger Backsteinbau mit flachem Pyramidendach und Fledermausgauben.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. keine Angaben

Schäden, Vorzustand):

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

 Konstruktionen

- Konstruktionsdetail:
- Verwendete Materialien
 - Backstein
 - Dachform
 - Pyramidendach
 - Ringpultdach
 - Walmdach

Konstruktion/Material: keine Angaben