

# Wohnstallhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/210229933819/>

ID: 210229933819

Datum: 11.09.2020

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Dörzbacher Straße
<b>Hausnummer:</b>	46
<b>Postleitzahl:</b>	97980
<b>Stadt-Teilort:</b>	Rengershausen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Main-Tauber-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Bad Mergentheim
<b>Wohnplatz:</b>	Rengershausen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8128007016
<b>Flurstücknummer:</b>	80, 78
<b>Historischer Straßename:</b>	 <i>keiner</i>
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	 <i>keine</i>

## Lage des Wohnplatzes




## Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Ostgiebel

**Abbildungsnachweis:**  
BfhB



**Bildbeschreibung:**  
Südfassade

**Abbildungsnachweis:**  
BfhB



**Bildbeschreibung:**  
Südfassade Westteil




**Abbildungsnachweis:**  
BfhB



**Bildbeschreibung:**  
Nordfassade Ostteil

**Abbildungsnachweis:**  
BfhB



**Bildbeschreibung:**  
Nordfassade Westteil

**Abbildungsnachweis:**  
BfhB



**Bildbeschreibung:**  
Westgiebel

**Abbildungsnachweis:**  
BfhB



#### Objektbeziehungen

keine

#### Umbauzuordnung

keine

#### Bauphasen




##### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde 1733 errichtet.

**1. Bauphase:**  
(1733)

Errichtung

**Betroffene Gebäudeteile:**

-  Erdgeschoss
-  Obergeschoss(e)
-  Dachgeschoss(e)

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

#### Besitzer:in

keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Noch anzulegen

### Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	Giebelständig zur Ortsdurchfahrtsstraße ausgerichtet.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	keine Angaben
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Zweistöckiges Gebäude mit massivem Erdgeschoss und aufgehendem Fachwerk.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	Schäden im Gewölbekeller und an den Putzoberflächen, teilweise abgängig.
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	Teilweise noch barocke Fassungsreste bis hin zur Ausstattung der Nachkriegszeit. Polychrome und monochrome Fassungen an beinahe allen Oberflächen (Gewölbekeller ausgeschlossen).

### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung<ul style="list-style-type: none"><li>• Flechtwerk</li><li>• Lambris/Täfer</li></ul></li><li>• Gewölbe<ul style="list-style-type: none"><li>• Tonnengewölbe</li></ul></li><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach</li></ul></li><li>• Dachgerüst Grundsystem<ul style="list-style-type: none"><li>• Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl</li></ul></li><li>• Detail (Ausstattung)<ul style="list-style-type: none"><li>• bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung</li></ul></li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	keine Angaben