

St. Arbogast Kapelle

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/210575257019/>

ID: 210575257019

Datum: 26.10.2022

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	St. Arbogaststraße
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	79282
Stadt-Teilort:	Dottingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Ballrechten-Dottingen
Wohnplatz:	Dottingen
Wohnplatzschlüssel:	8315008004
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Schwesternhaus, Weinstraße 5 (79282 Ballrechten-Dottingen)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Kapelle St. Arbogast wurde urkundlich erstmals im Jahre 1325 erwähnt. Das spitzbogige Eingangsportal

als auch der Chor stammen wohl aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts.
Die Kapelle wurde von 1964 bis 1969 und zuletzt 2006 umfangreich renoviert.

1. Bauphase: (1325) Urkundliche Erwähnung (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein

2. Bauphase: (1350 - 1400) Erbauung Chor und spitzbogiges Eingangportal (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: (1964 - 1969) Renovierung Kapelle und Außenanlage

Betroffene Gebäudeteile: keine

4. Bauphase: (2006) Abschluss der umfangreichen Restaurierung: Gratgewölbe des Chors mit Walmdach wurden dabei erneuert

Betroffene Gebäudeteile: keine

**Besitzer:in**

keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauaufnahme und Schadensfeststellung Dach (Pläne)

**Beschreibung**

Umgebung, Lage: Innerorts, nach Osten ausgerichtet.

Lagedetail:

- Siedlung
- Randlage

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Kleiner Kapellenbau, dessen Langhaus mit Satteldach nach Osten im dreiseitig geschlossenen Chor endet; nach Süden angestellter Turm mit Satteldach; Chor durch Maßwerkfenster aus rotem Sandstein geöffnet. Giebelseitiges Eingangportal mit Gewände aus Natursteinquadern.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Kleiner Saalbau mit polygonalem Chorabschluss,

Zonierung:

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach
- Satteldach mit einseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material: *keine Angaben*