

Sog. Ochsenhäusle

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/211810194110/>

ID: 211810194110

Datum: 15.12.2023

Datenbestand:

Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	78120
Stadt-Teilort:	Furtwangen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Furtwangen im Schwarzwald
Wohnplatz:	Furtwangen im Schwarzwald
Wohnplatzschlüssel:	8326017037
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Evang. Kirche, Baumannstraße 33 (78120 Furtwangen im Schwarzwald)
- Baukomplex, Gerwigstraße 1-5 (78120 Furtwangen)
- Martinskapelle, Neuweg 9 (78120 Furtwangen)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Errichtung des Gebäudes im Jahre 1790 (a)


1. Bauphase: (1790)	Erbauung (a)
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.• Wohnstallhaus

 Besitzer:in

— keine Angaben

 Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme

 Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das sog. Ochsenhäusle steht traufseitig am Marktplatz, neben dem Gasthaus zum Ochsen.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Wirtschaftsgebäude
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das dreigeschossige Gebäude teilt sich in zwei Ökonomiebereiche und einen Wohnbereich auf. Die ökonomische Nutzung des Hauses wurde im Erd- und Dachgeschoss aufgeteilt. Dem als Kleintier-Stallung und Lagerkeller benutzten Erdgeschoss steht eine als Scheune samt noch erhaltenem Aufzugsgalgen im Dachstuhl bei.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der Wohnbereich, aufgeteilt auf zwei Stockwerke, weist eine beachtliche Raumhöhe und eine großzügige Befensterung auf.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung<ul style="list-style-type: none">• Holzschindeln
Konstruktion/Material:	Dreigeschossiges Gebäude mit traufseitig weit auskragendem

Satteldach; 1. und 2. Obergeschoss mit Holzschindeln versehen.