

## Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/212415201714/>


ID: 212415201714

Datum: 11.10.2011

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung


### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Münzgasse
<b>Hausnummer:</b>	9
<b>Postleitzahl:</b>	78426
<b>Stadt-Teilort:</b>	Konstanz
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Konstanz (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Konstanz
<b>Wohnplatz:</b>	Konstanz
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8335043012
<b>Flurstücknummer:</b>	 keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	 keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	 keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



**Bildbeschreibung:**  
System Dach (Skizze 1)

**Abbildungsnachweis:**  
Lohrum

### Objektbeziehungen

 keine

### Umbauzuordnung

keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1433-35 bzw. im 3. Deckenbalken über dem EG um 1400/01 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des des Gebäudes auf das 2. Viertel des 15. Jhs. datiert.

**1. Bauphase:** Errichtung Dachwerk/Wohnhaus (d).  
(1433 - 1435)

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

## Besitzer

keine Angaben

## Weiterer Datenbestand LAD

Geb. Münzgasse 9 (78462 Konstanz, Münzgasse 9)

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Zur Münzgasse traufständiger, dreigeschossiger Bau.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** Durch Anhebung des Daches und "Aufsatz" eines zweiten Obergeschosses ist das Dachwerk im Fußpunktbereich gestört.

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

## Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:** keine Angaben

**Konstruktion/Material:** Zur Münzgasse Dach einseitig angehoben, wodurch ein 2.

Obergeschoss entsteht. Vorhandener Dachstuhl weist einen liegenden verblatteten Stuhl mit auf Kehlbalcken aufgesetzten Restfirstständern auf. Dachwerk besitzt Leerkehlbalcken.