

Gemeindezentrum, Präsenpflege, Alte Kaplanei

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/212448029716/>

ID: 212448029716

Datum: 25.11.2020

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kirchberg
Hausnummer:	14
Postleitzahl:	72516
Stadt-Teilort:	Scheer
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Scheer
Wohnplatz:	Scheer
Wohnplatzschlüssel:	8437101003
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	48,0738° nördliche Breite, 9,2922° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die relativ einfache Fachwerkkonstruktion mit durchgängig verzapften Holzverbindungen und dem Walmdach läßt eine Erbauung in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts vermuten.

Ursprünglich wurde das Gebäude als Kaplanei genutzt. Künftig ist eine Verwendung als Gemeindezentrum

zur Präsenpflege gedacht.

1. Bauphase: (1750 - 1800)	Erbauung des Gebäudes
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit• Altenwohnheim, Pflegeheim
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Walmdach

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude befindet sich im Zentrum Scheers, auf einer Anhöhe nebst der Nikolauskirche.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit• Altenwohnheim, Pflegeheim
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Rechteckiges, dreigeschossiges Gebäude mit zweigeschossigem Dachausbau. Walmdach mit Gauben und Biberschwanzdeckung. Erdgeschoss massiv aus Bruch- und Ziegelsteinen ausgeführt. Darüber Fachwerkkonstruktion.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Walmdach
Konstruktion/Material:	— keine Angaben