

Gläserner Saalbau

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/221220349458/>

ID: 221220349458

Datum: 19.02.2005

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	keine
Hausnummer:	keine
Postleitzahl:	69117
Stadt-Teilort:	Heidelberg
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Heidelberg (Stadtkreis)
Gemeinde:	Heidelberg
Wohnplatz:	Altstadt
Wohnplatzschlüssel:	8221000002
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßename:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Gläserner Saalbau Schloß Heidelberg

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Innenansicht der Ruine

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Schloss Heidelberg (Sachgesamtheit)

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

1. Bauphase:
(1200 - 1300) ursp. vmtl. kürzerer Bau im westlichen Teil der heutigen Grundfläche, Mauerwerksreste aus dem Anfang des 13. Jh. an der West- und Südseite im Keller, EG- und 1. OG-Bereich: Fenster in der westl. Giebelwand (stark verändert durch Umbau v. C. Schäfer, 1901f.), Fenster an der nordwestl. Langseite, Tür- und Fensteröffnungen im EG-Bereich an der Südseite

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail:

- Burganlage
- allgemein

Bauwerkstyp:

- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
- Burg, allgemein

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
- Bruchstein

2. Bauphase:
(1500 - 1600) 1549 Neubau unter Friedrich II. (1544-1556), Errichtung des Gebäudes in seinen heutigen Ausmaßen, ursprünglich freistehend Hoffassade mit 3-geschossigen steinernen Arkaden und oberstem Holzgang errichtet; hinter dem Treppenturm in Achse zum später errichteten Ottheinrichbau hölzerner Laufgang bis zum Ostgiebel (Konsolsteine im Gang zwischen GS und OH)

Erschließung des Gebäudes über diesen nördlichen Treppenturm im 3. OG Hauptfestsaal mit Erker und dichter Fenstergliederung an der Nordseite
ursprünglich zumindest an der Nordwand Wandvertäfelung, wohl venezianischem Spiegelglas (Q)
Keller durchgehende Tonnenwölbung, EG vmtl. ebenso gewölbt, bislang dazu nur vereinzelte Befunde
in der 2. Hälfte des 16. Jh. kleinere Umbaumaßnahmen (nur noch durch Zusetzungen nachweisbar)

Betroffene Gebäudeteile:

— keine

Lagedetail:

- Schlossanlage
 - allgemein

Bauwerkstyp:

- Residenz- und Hofhaltungsbauten
 - Schloss

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
 - Backstein
 - Bruchstein
 - Werkstein
- Gewölbe
 - Kreuzgratgewölbe
 - Tonnengewölbe
- Detail (Ausstattung)
 - Abtritt

3. Bauphase:
(1600 - 1700)

ab 1620 zahlreiche Beschädigungen während des 30jährigen Krieges

Unter Karl Ludwig (1649-1689) Neuausbau des Inneren: Erhöhung des Daches und damit des oberen Stockwerkes; Höhe des 2. OG auf Kosten des darunter liegenden Stockwerkes vergrößert (Rückarbeitung im Mauerwerk); in den oberen Geschossen nach Norden durchweg neue Fenster errichtet; wegen veränderte Stockwerkhöhe Veränderung der Treppenanlage, da Austritt nicht mehr stimmte; kleinteiligere Binnengliederung durch eingestellte Quer und Längswände aus Fachwerk; durch Nagel Spuren im Putz Wandbespannung nachweisbar; in den obersten Etagen Durchbrüche zum Ottheinrichbau, gleichzeitig Erschließung durch Arkaden bzw. Treppenturm weitgehend aufgegeben

1669 Risse im GS zugeputzt (Q)

1683 im mittleren Stock Decke neu bemalt (Q)

im Orléanschen Krieg (1689-1698) nochmals Zerstörung nach Brandschatzung

Unter Johann Wilhelm (1690-1716) notdürftige Wiederherstellung: Putzreparaturen, Neubau von Kaminen noch nachweisbar

Betroffene Gebäudeteile:

— keine

Lagedetail:

- Schlossanlage
 - allgemein

Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> Residenz- und Hofhaltungsbauten Schloss
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none"> Detail (Ausstattung) bemerkenswerte Feuerstätten Wand-, Deckenfassung, Gefachmalerei
4. Bauphase: (1700 - 1800)	<p>1716-1742 Karl Philipp, notdürftige Wiederherstellung (Q); nach den Befunden nur noch einfache Putzausbesserungen</p> <p>1764 Blitzeinschlag und Brand</p> <p>in den folgenden Jahrzehnten nur noch notwendige Reparaturen, ohne eigentliche Nutzung</p>
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> Schlossanlage allgemein
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> Residenz- und Hofhaltungsbauten Schloss
5. Bauphase: (1800 - 1900)	<p>1846 Öffnung der zwischenzeitlich zugemauerten Arkaden</p> <p>1898 Arbeiten am Dach des Risalits vom GS</p>
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> Schlossanlage allgemein
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft Museum/Ausstellungsgebäude Residenz- und Hofhaltungsbauten Schloss
6. Bauphase: (1900 - 2000)	<p>1901 tlw. Neuaufmauerung der Westwand im Zuge des Wiederaufbaus des Friedrichbaus</p> <p>1950/60er Jahre Errichtung eines Daches über dem EG und Nutzung für Werkstattträume und Fotoatelier</p>
Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> Schlossanlage allgemein
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft Museum/Ausstellungsgebäude Residenz- und Hofhaltungsbauten Schloss

**Besitzer:in**

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dokumentation beinhaltet Kartierung der Oberflächen über dem Notdach, Befunddok. im Keller, Archivrecherche, Begehung des benachbarten Treppenhauses.

Beschreibung

Umgebung, Lage:	in der Nordostecke des Schlossareals zwischen Ottheinrichsbau und Friedrichsbau
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Schlossanlage <ul style="list-style-type: none"> • allgemein • Siedlung <ul style="list-style-type: none"> • Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft <ul style="list-style-type: none"> • Museum/Ausstellungsgebäude • Residenz- und Hofhaltungsbauten <ul style="list-style-type: none"> • Schloss
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	schmäler lang gestreckter Steinbau, ursp. 4-geschossig; an der Südseite (Schlosshof) dreigeschossige Arkadengliederung, eingespannt zwischen vorspringenden Seitenbau und Treppenturm, restliche Südwand durch Ottheinrichsbau verdeckt an der Nordseite (zur Stadt) charakteristische Gestaltung der beiden oberen Geschosse durch Reihung großer rundbogiger Fenster
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Erschließung durch südlich vorgelegten Laufgang und Treppenturm; Erdgeschoss ursprünglich einheitlicher Saal, in den übrigen Geschossen durch Zerstörung Grundrissstruktur kaum mehr nachvollbar, im obersten Geschoss ursp. durchgehender Festsaal mit Wandvertäfelung und Erker nach Osten
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	bis auf die Keller Ruine; über dem Erdgeschoss Notdach; noch Putzreste aus dem 16. und 17. Jh. erhalten, teilweise mit Architekturfassung sehr dichte Befundlage am Mauerwerk
Bestand/Ausstattung:	nur noch durch Befunde nachvollziehbar: Vertäfelung, Wandbespannung, Fliesenboden, mehrere Aborte, Kamine

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Steinbau Mauerwerk <ul style="list-style-type: none"> • Backstein • Bruchstein • sonstige Kunststeine
Konstruktion/Material:	Ruine, Massivbau in Mischmauerwerk aus Werk-, Bruch- und Backsteinen, Keller durchgehendes Tonnengewölbe, Erdgeschoss ursprünglich kreuzgratgewölbt, obere Geschoss mit flacher Holzbalkendecke