

Ev. Stadtkirche St. Dionys

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/221220389262/>

ID: 221220389262 Datum: 19.02.2007 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	17
Postleitzahl:	73728
Stadt-Teilort:	Esslingen am Neckar
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Esslingen am Neckar
Wohnplatz:	Esslingen am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8116019003
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes




Fotos




Bildbeschreibung:
Flurkarte 2006 (Vorlage LV-BW und LAD)

Abbildungsnachweis:
— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Bildbeschreibung:
Photogrammetrische Aufnahme
Ausschnitt Ansicht Ost, um 1970

Abbildungsnachweis:
— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Anstelle mehrerer karolingischer Vorgängerbauten, welche mit Resten ihren Grundmauern noch unter der heutigen Kirche erhalten sind, entstand ab dem Ende des 13. Jh. die heutige Kirche.

1. Bauphase: (1250 - 1263) Der größere Teil des Langhauses war 1263 fertig gestellt

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase: (1296) Gerüsthölzer des Chores 1295/96 (d)

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: (1299 - 1313) Erweiterung des Langhauses nach Westen bis 1313

Betroffene Gebäudeteile: keine

4. Bauphase: (1308) Aufbau des nördlichen Turmhelmes 1308

Betroffene Gebäudeteile: keine

5. Bauphase: (1660 - 1670) Restaurierungsmaßnahmen am Chor in den 1660er Jahren

Betroffene Gebäudeteile: keine

6. Bauphase: (1898 - 1899) Restaurierung des Chores unter der Leitung von Theophil Frey 1898/99

Betroffene Gebäudeteile: keine

7. Bauphase: (1945 - 1953) Reparatur und Neueinbau der Chorfenster zwischen 1945 und 1953

Betroffene Gebäudeteile: keine

8. Bauphase: (1980 - 1999) Umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in den 1980er/90er Jahren

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer

keine Angaben

Weiterer Datenbestand LAD

St. Dionys Kirche (73728 Esslingen am Neckar, Marktplatz 17)

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung zu den Maßwerkfenstern des Chores
- Dendrochronologische Datierung
- Dendrochronologische Datierung
- Photogrammetrische Aufnahmen (insg. 312)

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Stadtkirche St. Dionys steht südlich des Marktplatzes erhöht über dem Rossneckar-Kanal. Beim Marktplatz handelt es sich um eine großflächige Platzanlage im Nordwesten der Esslinger Altstadt, welche durch den Abbruch des ehemaligen Spitals in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): keine Angaben

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B.

Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*