

Schwäbisch Hall, Keckenhof 2

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/231211419223/>

ID: 231211419223

Datum: 18.11.2007

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Keckenhof
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	74523
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Hall
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Schwäbisch Hall (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Hall
Wohnplatz:	Schwäbisch Hall
Wohnplatzschlüssel:	8127076049
Flurstücknummer:	185
Historischer Straßename:	— <i>keiner</i>
Historische Gebäudenummer:	— <i>keine</i>

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Lageplan 2007 (Vorlage LV-BW)

Abbildungsnachweis:
— `OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY`

Bildbeschreibung:
Bild von 2007. Foto: Dietmar Hencke (StadtA SHA Server Häuserlexikon)

Abbildungsnachweis:
— `OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY`



Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Keller des Gebäudes Keckenhof ist vollständig verputzt. Nur das Kellergewölbe ist einsehbar; es dürfte im Barock errichtet worden sein. Aufgrund der massiven Verputzsituation der Wände ist die zeitliche Einordnung nicht möglich.

1. Bauphase: (1575 - 1770)

Der Keller des Gebäudes ist vollständig verputzt. Lediglich das Kellergewölbe ist einsehbar. Es dürfte im Barock errichtet worden sein. (gk)

Der in seiner Längsachse quer zum Keckenhof angelegte Gewölbekeller wird im rückwärtigen (südwestlichen) Teil des Gebäudegrundrisses als Außenerschließung vom Hof über die Widerlagerwand des Gewölbes betreten.

Besondere Auffälligkeiten stellen die massiven Kellermauerwerke mit einer Stärke von 100-110 cm dar, die sich teilweise über das Umgebungsniveau hinweg ins Erdgeschoss hinein fortsetzen (Südost- und Südwestfassade).

Der Befundzusammenhang lässt mit großer Sicherheit annehmen, dass sich mit diesen Mauerwerken eine Bauaktion erhalten hat, die als Vorgängerbebauung des heutigen aufstrebenden Baukörpers zu identifizieren ist.

Aufgrund der massiven Verputzsituation ist die zeitliche Einordnung nicht möglich. (gk)

Betroffene Gebäudeteile:

— keine

Besitzer

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Voruntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude befindet sich im Keckenhof. In der Nähe befindet sich der Hafenmarkt und das Rathaus.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Über der Kellerbebauung erhebt sich ein viergeschossiges, verputztes Wohnhaus.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Rechteckige Grundrissform.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Gewölbe<ul style="list-style-type: none">• Tonnengewölbe• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none">• Bruchstein
Konstruktion/Material:	Gewölbe 1: Tonnengewölbe (Bruchstein, Lesestein). Gewölbe 2 und 4: Flickgewölbe. Gewölbe 3: Halsgewölbe. Die Gewölbe 2-4 sind vollständig verputzt. Der Keller ist grundrissfüllend. Außenerschließung gegen den Hof mit abgezweigter Innenerschließung. (Betontreppe). Die Wände des Kellers sind vollständig verputzt.