

# Heugasse 1

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/291219389296/>

ID: 291219389296

Datum: 12.03.2007

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Straße:</b>                    | Heugasse              |
| <b>Hausnummer:</b>                | 1                     |
| <b>Postleitzahl:</b>              | 73728                 |
| <b>Stadt-Teilort:</b>             | Esslingen am Neckar   |
| <b>Regierungsbezirk:</b>          | Stuttgart             |
| <b>Kreis:</b>                     | Esslingen (Landkreis) |
| <b>Gemeinde:</b>                  | Esslingen am Neckar   |
| <b>Wohnplatz:</b>                 | Esslingen am Neckar   |
| <b>Wohnplatzschlüssel:</b>        | 8116019003            |
| <b>Flurstücknummer:</b>           | — keine               |
| <b>Historischer Straßenname:</b>  | — keiner              |
| <b>Historische Gebäudenummer:</b> | — keine               |

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

### Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Ensemble, Wohn- und Geschäftshäuser in Reihenbauweise

### Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

## Umbauzuordnung

— keine


## Bauphasen

1. Bauphase: Erbauung des Gebäudes 1347 (kein Dendrogutachten im LAD)

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| (1347)                               | vorhanden!  |
| <b>Betroffene Gebäudeteile:</b>      | ☐ <i>keine</i>  |
| <b>2. Bauphase:</b><br>(1527)        | Umbaumaßnahmen 1526/27 (kein Dendrogutachten im LAD vorhanden!) |
| <b>Betroffene Gebäudeteile:</b>      | ☐ <i>keine</i>  |
| <b>3. Bauphase:</b><br>(1980 - 1996) | Diverse Umbaumaßnahmen 1980/90er Jahre                          |
| <b>Betroffene Gebäudeteile:</b>      | ☐ <i>keine</i>  |

 **Besitzer:in**☐ *keine Angaben* **Zugeordnete Dokumentationen**

keine

 **Beschreibung**

|  |  |
|--|--|
| <b>Umgebung, Lage:</b>                                   | Das Gebäude befindet sich in Ecklage an der Einmündung der Heugasse in den Rathausplatz. |
| <b>Lagedetail:</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>               |
| <b>Bauwerkstyp:</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>          |
| <b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>          | ☐ <i>keine Angaben</i>   |
| <b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>              | ☐ <i>keine Angaben</i>   |
| <b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b> | ☐ <i>keine Angaben</i>   |
| <b>Bestand/Ausstattung:</b>                              | ☐ <i>keine Angaben</i>   |

 **Konstruktionen**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Konstruktionsdetail:</b>   | ☐ <i>keine Angaben</i> |
| <b>Konstruktion/Material:</b> | ☐ <i>keine Angaben</i> |