

# Wohngebäude

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/331220389233/>

ID: 331220389233

Datum: 08.02.2007

Datenbestand:

Bauforschung


## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Apothekergasse
<b>Hausnummer:</b>	13
<b>Postleitzahl:</b>	73728
<b>Stadt-Teilort:</b>	Esslingen am Neckar
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Esslingen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Esslingen am Neckar
<b>Wohnplatz:</b>	Esslingen am Neckar
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8116019003
<b>Flurstücknummer:</b>	keine
<b>Historischer Straßename:</b>	keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Lageplan 1997

**Abbildungsnachweis:**  
OBJ\_IMAGE\_ILLUSTRATION\_EMPTY

**Bildbeschreibung:**  
Südansicht

**Abbildungsnachweis:**  
OBJ\_IMAGE\_ILLUSTRATION\_EMPTY



### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

**1. Bauphase:** Erbauung des Gebäudes 1644 (d und i)  
(1644)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**2. Bauphase:** Umbauten und Fassadenerneuerung im 18. Jh.  
(1701 - 1799)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

**3. Bauphase:** Umbau und Sanierung des Gebäudes  
(1997 - 1998)

**Betroffene Gebäudeteile:** — keine

### Besitzer

— keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzdokumentation und dendrochronologische Untersuchung

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Das untersuchte Gebäude füllt eine Ecksituation an der Einmündung der Apothekegasse in die Heugasse innerhalb der historischen Altstadt

	Esslingens.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siedlung</li> <li>• Stadt</li> </ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohnbauten</li> <li>• Wohnhaus</li> </ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Auf einer langgezogenen, etwa rechteckigen Grundfläche erhebt es sich dreigeschossig mit der Traufe entlang der Apothekergasse und ist sowohl am Rückgiebel als auch an der Rücktraufe an das jeweilige Nachbarhaus angebaut. Jedes Geschoss krägt an der freistehenden Trauf- und Giebelseite aus, das Gerüst ist somit stockwerksweise abgezimmert. Über die gesamte Grundfläche erstreckt sich ein Gewölbekeller, zugänglich durch einen Kellerhals an der Heugasse.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	Im 2. OG lässt sich die Grundrissstruktur noch am besten ablesen. Die Grundfläche ist zweischiffig aufgeteilt, ein schmales Schiff entlang der hinteren Traufwand, das den Flur mit Treppe aufnimmt und ein breiteres Schiff entlang der Vordertraufe mit drei großen Räumen.
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben



## Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Holzgerüstbau <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterbaugerüst</li> </ul> </li> <li>• Steinbau Mauerwerk <ul style="list-style-type: none"> <li>• hammerrechtes Schichtenmauerwerk</li> </ul> </li> <li>• Gewölbe <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tonnengewölbe</li> </ul> </li> <li>• Dachform <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satteldach</li> </ul> </li> <li>• Dachgerüst Grundsystem <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl</li> </ul> </li> <li>• Detail (Ausstattung) <ul style="list-style-type: none"> <li>• bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung</li> </ul> </li> <li>• Gestaltungselemente <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zierglieder im Holzbau</li> </ul> </li> </ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	Das konstruktive Gerüst besteht in seinen wesentlichen tragenden Teilen aus Eichenholz, während die Dachkonstruktion mit Ausnahme des Fachwerkgiebels vollständig mit Nadelholz abgezimmert wurde. Die Dachkonstruktion besteht aus einem Dachstock und einem Spitzboden und ist liegend abgezimmert mit verzapften Gefügehölzern.