

Fachwerkhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/341318029161/>

ID: 341318029161

Datum: 07.04.2008

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hirschgasse
Hausnummer:	10
Postleitzahl:	72160
Stadt-Teilort:	Horb
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Freudenstadt (Landkreis)
Gemeinde:	Horb am Neckar
Wohnplatz:	Horb am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8237040033
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde 1554d errichtet, wie die Datierung des Dachstuhls zeigt.

1. Bauphase: (1554)	Erbauung 1553/54d Bohlenstube und Abtritt im Straßengiebel können nachgewiesen werden.
-------------------------------	---

Betroffene Gebäudeteile:	— <i>keine</i>
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnbauten • Wohnhaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Detail (Ausstattung) <ul style="list-style-type: none"> • Abtritt • Bohlenstube • Dachform <ul style="list-style-type: none"> • Satteldach • Holzgerüstbau <ul style="list-style-type: none"> • Unterbaugerüst • Dachgerüst Grundsystem <ul style="list-style-type: none"> • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

Besitzer

— *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische und gefügekundliche Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	— <i>keine Angaben</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	giebelständig
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	<p>In der Hauslänge dreizonig abgezimmert.</p> <p>1. Oberstock wohl dreischiffig (mittige, firstparallele Fluranlage?) mit straßenseitiger Bohlenstube am Bergeck.</p> <p>1. Dachstock mit vierfachem Stuhl, rückwärtige Querachse ehemals als geschlossene Wand ausgeführt.</p>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	— <i>keine Angaben</i>

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Dachform <ul style="list-style-type: none"> • Satteldach • Dachgerüst Grundsystem <ul style="list-style-type: none"> • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
-----------------------------	--

- Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Holzgerüstbau
 - Unterbaugerüst
- Mischbau
 - Obergeschoss(e) aus Holz
 - Unterbau aus Stein (gestelzt)

Konstruktion/Material:

Massives Erdgeschoss, darauf Fachwerkstock und dreistöckiges Dachwerk mit Spitzboden.