

## Wohnhaus, abgebrochen

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/361210419230/>

ID: 361210419230

Datum: 05.12.2007

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Zollhüttengasse
<b>Hausnummer:</b>	18
<b>Postleitzahl:</b>	74523
<b>Stadt-Teilort:</b>	Schwäbisch Hall
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Schwäbisch Hall (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Schwäbisch Hall
<b>Wohnplatz:</b>	Schwäbisch Hall
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8127076049
<b>Flurstücknummer:</b>	632
<b>Historischer Straßename:</b>	— <i>keiner</i>
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— <i>keine</i>

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— *keine*

### Objektbeziehungen

— *keine*

### Umbauzuordnung

— *keine*

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Holzbauteile und Dach von 1442/43 (d)

Der Kelleruntersuchung geht eine Latrinenbergung voraus. Datierete Keramikfunde weisen in das 18./ 19. Jahrhundert.

1. Bauphase: 1442/43 (d):

(1442 - 1443)

Holzteile und Dach zu dieser Zeit gefällt.

**Betroffene Gebäudeteile:**

— keine

**Konstruktionsdetail:**

- Verwendete Materialien
  - Holz

**2. Bauphase:**  
(1750 - 1990)

Aus der Sichtbefundung des Kellers der Zollhütengasse 18 ist festzustellen, dass das Gebäude ursprünglich nicht unterkellert war und der jetzige Keller als Ergebnis eines größeren Umbaus zu verstehen ist, mit Anhebung des Fußbodenniveaus des straßenseitigen Raumes im EG und der dahinter befindlichen Küche um ca. 70 cm. Einen weiteren baulichen Eingriff stellt die Erschließungssituation (Treppenabgang mit anschließendem kurzen Kellerflur) dar. (gk) (Keine genaue Datierung in den Akten)

**Betroffene Gebäudeteile:**

— keine

**Besitzer**

— keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Dokumentation von Ausstattungselementen vor Abriß des Gebäudes

**Beschreibung****Umgebung, Lage:**

In der Nähe zu dem Grundstück Zollhütengasse 18 befindet sich die Katharinenkirche.

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):**

- Holzbalkenkeller. Die Kellersohle liegt ca. 97 cm unter dem Fußbodenbelag des Eingangsflures und ca. 167 cm unter dem Fußboden des straßenseitigen Raumes im EG; die lichte Höhe beträgt ca. 160 cm. Der Keller wird erschlossen durch eine Falltür über einen, um 90 Grad abgewinkelten Treppenabgang (dessen Seitenwände sind aus Quadersteinen errichtet). Die Kellerwände B, C, D weisen ein in ungeordneten Verband gemauertes Bruchsteinmauerwerk auf, in dem vereinzelt Flussgestein mitverwendet wurde. In Kellerwand D endet das Mauerwerk in einer Höhe von 115cm über der Kellersohle. Nach oben schließt sich das Innenfachwerk, welches im weiteren Verlauf den Flur im EG und den straßenseitigen Raum im Hochparterre voneinander trennt, an. Die Kellerwand E ist ein nicht-lagiger Mauerverband von grob behauenen Bruchsteinen. Vereinzelt sind Backsteine, Dachziegel und Flussgestein mitvermauert. Dieser Befund setzt sich in Wand F bis zur dort festgestellten Mauerfuge fort. Im weiteren Verlauf der Wand F sind neben Bruchsteinen hauptsächlich Backsteine und Dachziegel vermauert. Kellerwand A weist ein Gemisch von Störungen und unzusammenhängenden Situationen auf. Die Hölzer der Decke sind teilweise zweitverwendet.

<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	Das Gebäude wurde 1990 abgebrochen.
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	<p>Fenster mit Schlitz- und Zapfenkonstruktion mit Holznagelfixierung in Fichte/Tanne: einflügelig mit zweisprossiger Aufteilung Winkelbänder und Einschlagkolben und Vorreiber handgeschmiedet aus Ende 18. Jahrhundert</p> <p>Küchenfenster: Schlitz- und Zapfenkonstruktion mit Holznagelfixierung in Fichte/Tanne einflügelig mit umlaufend gefasten Fensterstäben Beschläge zweitverwendet 2. Hälfte 18. Jhdt. Einschlagkolben und Winkelbänder letztes Drittel 19.Jhdt.</p> <p>Gratleisten-Brettür mit aufgesetzten Langbändern: Langbänder sind vor 1600 gefertigt worden. Flügel Fenster ist nachträglich in die Tür eingefügt worden.</p> <p>Brettür: durch Schmiedenägel aufgenagelte Leisten fixiert. Türbretter sind an ihren Stoßkanten genutet und durch Einschubfedern miteinander verbunden. Zweitverwendete Langbänder. Aufbau entspricht Schlitz- und Zapfenkonstruktion mit Holznagelfixierung.</p> <p>Hoftür Ende 19./Anfang 20. Jhdt.: Schlitz- und Zapfenkonstruktion mit Holznagelfixierung des Fenster aus der 1. Hälfte 17.Jhdt. Fenster in Eiche. Großen Winkelbänder sind im Zinnbad verzinkt und vorab schmuckhaft ziseliert worden. Kleinere Eckbänder nicht verzinkt und nach ihrer technischen Fertigung in die 2. Hälfte des 18. Jhdt. zu legen.</p>

## Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Detail (Ausstattung)<ul style="list-style-type: none"><li>• bemerkenswerte Fenster</li><li>• bemerkenswerte Türen</li></ul></li><li>• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none"><li>• Holz</li></ul></li><li>• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none"><li>• allgemein</li></ul></li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— keine Angaben