

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/391319148938/>

ID: 391319148938

Datum: 02.03.2010

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marienstraße
Hausnummer:	15
Postleitzahl:	73479
Stadt-Teilort:	Ellwangen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Ellwangen (Jagst)
Wohnplatz:	Ellwangen (Jagst)
Wohnplatzschlüssel:	8136019012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Über dem Vorderhaus und dem Rückgebäude wurde im Verlauf des Jahres 1621 ein gemeinsames Dach abgezimmert. Im Unterbau des Rückgebäudes konnten bereits im derzeit noch bewohnten Zustand Teile eines mittelalterlichen Fachwerkgerüsts von 1437 erkannt werden. Seine Zuordnung lässt sich derzeit noch nicht eindeutig nachweisen. Möglicherweise handelt es sich hier um den Ökonometeil des Vorderhauses. 2001 wurde die Genehmigung zur Erneuerung der Fassade erteilt.

1. Bauphase: (1437) Rückwärtiger Gebäudeteil mit Fachwerkgerüst im EG und OG von 1436/37 (d)

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase: (1621) Errichtung eines gemeinsamen Dachtragwerkes über dem Vorder- und Rückgebäude 1620/21 (d)

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: (2001) Genehmigung zur Erneuerung der Fassade 2001 (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Gebäude befindet sich innerhalb der Ellwängener Altstadt an der von Süden nach Norden führenden Marienstraße.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Bei dem Gebäude handelt es sich um ein zweigeschossiges, verputztes, giebelständiges Wohn- und Geschäftshaus. Nach oben schließt das Gebäude mit einem Satteldach über zwei Dachgeschossebenen ab. Rückwärtig zum straßenseitigen Vorderhaus befindet sich ein etwas kleineres Rückgebäude.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl

Konstruktion/Material:

Das Dachtragwerk des Vorderhauses besitzt eine liegende Stuhlkonstruktion mit verzapften Holzverbindungen. Am Dachtragwerk des Rückgebäudes sind die Kehlbalken hingegen mit den Sparren verblattet.