Wohn- und Ökonomiegebäude

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/124911149114/

ID: 124911149114 **Datum:** 12.06.2018 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Sulzer Straße
Hausnummer:	46
Postleitzahl:	72175
Stadt-Teilort:	Dornhan-Weiden
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Dornhan
Wohnplatz:	Weiden
Wohnplatzschlüssel:	8325012025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Dornhan-Weiden, Sulzer Straße 46, Wohn- und Ökonomiegebäude, Westansicht

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Dienstsitz Freiburg

Bildbeschreibung:
Dornhan-Weiden, Sulzer Straße 46, Wohn- und Ökonomiegebäude-Ostansicht

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Dienstsitz Freiburg

Bildbeschreibung:
Dornhan-Weiden, Sulzer Straße 46, Wohn- und Ökonomiegebäude-Südwestansicht

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Dienstsitz Freiburg

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu diesem Objekt gibt es zur Zeit noch kein baugeschichtliche Untersuchung.

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme des Istzustandes

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Wohnhaus steht traufseitig an der Weidener

	Hauptdurchfahrtsstraße Sulzbacher Straße.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohnhaus
	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
	  • Ökonomiegebäude

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Gebäude mit Gewölbekeller und abschließendem Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Das Gebäude ist in einen Wohnteil und einen Ökonomieteil unter einem Dach geteilt.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Das Gebäude steht seit längerer Zeit leer. Die Wände im Erdgeschoss sind bis zur Unterkante des Holzgebälks über dem Erdgeschoss durch aufsteigende Feuchtigkeit stark mit Salzen ("Salpeter") beaufschlagt und feucht.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	• Dachform
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	Die Außenwände sind weitgehend in Mauerwerk/ Bruchsteinmauerwerk ausgeführt. Das Dachwerk wurde mit liegenden Dachstühlen abgezimmert, die die Sparren und Pfetten abfangen. Die Konstruktion ist durch Undichtigkeit in der Dachdeckung teilweise geschädigt. Das Kehlgebälk über dem 1. DG ist teilweise infolge Feuchtigkeitseintritt und durch Insektenbefall zerstört.