Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/200242091519/

ID: 200242091519 **Datum:** 07.01.2013 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hundersinger Straße
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	88512
Stadt-Teilort:	Beuren
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Mengen
Wohnplatz:	Beuren
Wohnplatzschlüssel:	8437076002
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

keine Angaben

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Systemskizzen zum Dachwerk

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Bauernhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger Ständerbau mit Satteldach und Walm.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Das Dachwerk ist fünfzonig gegliedert.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	Stube/Küche: Dachgiebel mit Walm; zwei Fensteröffnungen mit ehem. innen liegenden Schiebeläden und verblattetem Fachwerk ist vollständig erhalten. Die drei Dachbalken sind wohl angehoben, und die Sparren entsprechend gekürzt. Die Walmsparren fehlen. Flur: Der mittige Dachbalken wie der Binderdachbalken zur Küche/Stube ist angehoben; die Sparren entsprechend gekürzt. Stall: Binder zum Flur vollständig (bis auf zwei Riegel) erhalten. Dachwerk ursprünglich nach unten offen. Von den vier Leersparren zwei erhalten. Ein Kehlbalken fehlt. Dachbalken waren ehem. nicht vorhanden. Lediglich kurze Stichbalken. Diese und die beiden Wechsel fehlen. Binder zur Tenne fehlt. Kopfbänder des liegenden Stuhles als Zwischenbühne im Spitz der Wohnzone erhalten. Tenne: Dachbalken und Sparren fehlen. Lediglich Pfette erhalten. Binder zum Heubarn bis auf Längsaussteifung erhalten. Heubarn: Ursprünglich keine Deckenbalken verbaut. Dafür die Ausführung von kurzen Stichbalken und Wechsel. Letztere wie auch die Pfetten erhalten. Sparren erneuert.