Pfarrscheuer

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/241217399258/

ID: 241217399258 **Datum:** 17.05.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Rathausplatz
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	72800
Stadt-Teilort:	Eningen u.A.
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Reutlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Eningen unter Achalm
Wohnplatz:	Eningen unter Achalm
Wohnplatzschlüssel:	8415019004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Nordwesten (S. Uhl)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Fachwerkscheune aus dem 18. Jahrhundert vermutlich dem nahestehenden Pfarrhaus zugehörend.

1. Bauphase: (1700 - 1800)	Errichtung der Scheune auf vermutlich älterem Keller
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau
	  • Geschossgerüst
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme, Photodokumentation und Textdokumentation
- Schadenserfassung und Schadenskartierung der Holzbauteile

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Unmittelbar hinter dem Pfarrhaus liegt mit rechtwinkliger Firstrichtung zu dieser die Fachwerkscheune.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Über rechteckigem Grundriss steht eine zweigeschossige Scheune mit zweigeschossigem Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Ein zweischiffig/ dreizoniger Grundriss unterteilt das offene Gebäude. In der Mitte befindet sich eine zweigeschossige Tenne mit seitlichen Stallgefachen. Darüber ein offener zweigeschossiger Dachstuhl mit liegendem Stuhl und mittig stehendem Stuhllängsbund.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Die Konstruktion ist weitgehend erhalten. Lediglich im Bereich des nachträglich eingebrachten Kellerabgangs und bei der Erneuerung des Schwellbereiches gibt es Störungen.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau
	  • Geschossgerüst
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe

Konstruktion/Material:	Unter dem östlichen Teil des Gebäudes befindet sich ein älterer Gewölbekeller aus Bruchsteinmauerwerk. Darüber ein Fachwerkbau in Geschossbauweise.