Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/176110924710/

ID: 176110924710 **Datum:** 31.12.2015 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Todtmooser Straße
Hausnummer:	11-15
Postleitzahl:	79837
Stadt-Teilort:	St. Blasien
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Waldshut (Landkreis)
Gemeinde:	St. Blasien
Wohnplatz:	St. Blasien
Wohnplatzschlüssel:	8337097014
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,7611° nördliche Breite, 8,1265° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die ermittelten Fälldaten datieren das untersuchte Dachwerk in das Jahr 1821(d). Das Dach wurde nachträglich umgebaut und verlängert. Dabei wurde die Dachflächenneigung verändert.

1. Bauphase: (1820 - 1821)	Abzimmerung des untersuchten Dachwerkes 1821(d).
Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
2. Bauphase: (1821 - 2000)	Nachträgliche Dachumbauten mit Dachverlängerung und Veränderung der Dachneigung.. Heute Nutzung als Wohn- und Geschäftshaus.
Betroffene Gebäudeteile:	• Dachgeschoss(e)
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung Dach

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das lang gezogene Wohn- und Geschäftshaus befindet sich im Zentrum von St. Blasien und ist mit der nördlichen Traufseite zur Todtmooser Straße ausgerichtet.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Bei dem untersuchten Gebäude handelt es sich um einen langgestreckten, zweigeschossigen Massivbau mit Walmdach, dessen Erd- und Obergeschosse an der Firstseite mittelrisalitartig vorspringen und nach oben hin in einem abgewalmten Pultdach enden. Die Ecken des vorspringenden Teils werden durch rote Putzquader vertikal gegliedert ist. Die Türen und Fenster sind durch rote Putzfaschen eingefasst. Das zweite Obergeschoss ist oberhalb des mittelrisalitartigen Bauteils durch Schindeln verkleidet.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Das Dach war an beiden Giebelseiten ursprünglich flacher abgewalmt. Im Zuge der nachträglichen Umbauten wurde das Dach verlängert und die Dachflächenneigung angehoben.

Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Pultdach
	  • Satteldach mit beidseitigem Vollwalm
	• Verwendete Materialien
	  • Putz
	• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
	  • Bretter

Konstruktion/Material:	Beidseitig abgewalmtes Dachwerk. Im 1. Dachgeschoss mit liegenden Stühlen verstärkt, besitzen die Sparrenpaare im 2.Dachgeschoss keine verstärkenden Einbauten. Ursprünglich an beiden Giebelseiten flacher abgewalmt, beziehen sich die nachträglichen Umbauten des Daches auf dessen Verlängerung und auf beidseitige Dachflächenanhebungen.