Kath.Pfarrkirche Sankt Peter und Paul

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/221221379288/

ID: 221221379288 **Datum:** 19.01.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	In der Stelle
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	78351
Stadt-Teilort:	Bodman
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Bodman-Ludwigshafen
Wohnplatz:	Bodman
Wohnplatzschlüssel:	8335098003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Von der gotischen Chorflankenturmanlage der Turm (mit karolingischen Grundmauern) erhalten sowie Reste im Mauerwerk des Schiffes. Einschiffige, flachgedeckte Halle mit Holzdecke von 1616. Starke Veränderungen im Chor und Einbau einer Empore 1888. Kreuzgratgewölbte Gruftkapelle der Familie von Bodman von 1610 - 1843 belegt, Epitaphien Anf. 17.Jh. Außen eine Muttergottesfigur des 14.Jhs.
Objektmerkmale:
Gruftkapelle (v. 1610 bis)

Madonnenstatue (14.Jahrhundert)
Epitaph (1.Hälfte 17.Jahrhundert) ?
Kirche (1616 bis 1888)

1. Bauphase:
(1487)

Dachgebälk des Turmes Winter 1486/1487 (d, nur eine Probe sicher datierbar, daher fragliches Ergebnis)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

2. Bauphase:
(1500 - 1599)

Anbau der Seitenkapelle im 16. Jh. Dient heute als Taufkapelle, einst als Grablege für den Grafen von Bodman gedacht.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

3. Bauphase:
(1888)

Einbau einer Empore 1888 (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

4. Bauphase:
(1900)

Um 1900 wurden im Zuge der Kirchenerweiterung das Chor- und Langhausdach neu errichtet.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

5. Bauphase:
(1960 - 1970)

Erneuerung des Seitenkapellendaches in den 1960er Jahren.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

6. Bauphase:
(2002)

Instandsetzung Dachstuhl (Chor, Hauptschiff, Seitenkapelle) im Zuge der Aussenrenovation

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Untersuchung des Dachstuhls auf konstruktive Schäden und Organismenbefall
- Bericht zu den archäologischen Dokumentationsarbeiten an der Nordwand des Langhauses und der Gruftkapelle.
- Restaurierungsbericht über Naturwerksteinarbeiten am Langhaus.
- Dendrochronologische Untersuchung der Balkenlagen von Dachstuhl und Turm

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein
  - Pfarrkirche

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Gedrungener Putzbau mit schlichten Formen. Wenig Bauzier.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Saalkirche mit rechteckig geschlossenem, nicht eingezogenem Chor, stämmigem Turm mit Krüppelwalmdach an der Chornordmauer, einer Gruftkapelle mit Apsiden nach Norden und Osten an Nordwand des Schiffes sowie einem Treppenaufgang zur Empore an der Nordwestecke des Langhauses.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Decken
  - Kassettendecke
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Dachform
  - Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

Konstruktion/Material: Massivbau mit liegendem Stuhl aus Nadelholz über dem Hauptschiff. Kuppeldach über der Seitenkapelle aus Rippenstrickmetall und Putz.