Bauernhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/241312129069/

ID: 241312129069 **Datum:** 17.10.2009 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Tannenstraße
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	78669
Stadt-Teilort:	Wellendingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Wellendingen
Wohnplatz:	Wilflingen
Wohnplatzschlüssel:	8325064007
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Südwesten

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde um 1728 (d) abgezimmert und danach nur unwesentlich verändert.

1. Bauphase: (1728)	Erbauung um 1728 (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzanalyse mit Dendrodatierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das längliche, zweigeschossige Fachwerkgebäude mit Satteldach steht giebelständig zur Tannenstraße, auf deren östlicher Seite in der Achse der Bachstraße an einem leichten Westhang.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Eindachhof
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Die Hauptecke im Nordwesten des Gebäudes ist der Ortsmitte zugewandt, sämtliche Wohnräume befinden sich in der westlichen, die Wirtschaftsräume in der östlichen Gebäudehälfte. Durch den Geländeverlauf bedingt befindet sich unter den westlichsten Wohnräumen ein Kriechkeller.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Das Fachwerkgerüst ist noch zum großen Teil weitgehend unverändert erhalten und auch die Raumteilung wurde nur unwesentlich, meist durch Hinzufügen von Zwischenwänden verändert. Erst in jüngerer Zeit wurden einige konstruktive Teile ersetzt. Während des langen Leerstands wurden vor allem die Deckenkonstruktionen durch eindringendes Regenwasser teilweise erheblich geschädigt.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau • Geschossgerüst

	• Unterbaugerüst
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

Konstruktion/Material:	Das Gebäude wurde als stockwerksweise abgebundenes Sichtfachwerk errichtet. Die Wandfelder sind im Regelfall durch einen Mittelständer unterteilt, beidseitig mit steilen Feldstreben versehen und meist zweifach verriegelt, lediglich der rückseitige Ostgiebel im Dach weist eine einfache Verriegelung auf . Die Bundwand östlich der Tenne wurde als einzige Ausnahme geschossübergreifend abgebunden.