Gartenhaus im Bellinogarten

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/281220389245/

ID: 281220389245 **Datum:** 13.02.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Sprollstraße
Hausnummer:	20a
Postleitzahl:	72108
Stadt-Teilort:	Rottenburg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Tübingen (Landkreis)
Gemeinde:	Rottenburg am Neckar
Wohnplatz:	Rottenburg am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8416036028
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Abgesehen vom fortgeschrittenen Verfalls befindet sich das Gartenhaus weitgehend im Originalzustand.

1. Bauphase: (1650 - 1850)	Vermutlich im 17. Jh. (s) wird das Gartenhaus errichtet. Hierauf deuten Parallelen zu anderen Gartenhäusern des 17. Jh. in Rottenburg.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase: (1825)
Das älteste Zeugnis, das die Existenz des Gartenhauses belegt ist die Urkarten von Rottenburg aus dem Jahr 1825.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Baubeschreibung, geschichtliche Bauforschung, verformungsgerechte Bestandsaufnahme und Fotodokumentation des stark im Bestand gefährdeten Gartenhauses.

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail: *keine Angaben*

Bauwerkstyp:
- Freiflächen- bzw. Gartenelemente
  - Gartenhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Kleiner zweigeschossiger Bau mit hohem Walmdach auf annähernd quadratischer Grundfläche, vorgelagertem Altan auf Sandsteinsäulen an Ost- und Westseite sowie einer Außentreppe an der Nordseite.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
Das Gebäude verfügt über keinerlei Binnengliederung.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
Zum Zeitpunkt der Untersuchung befand sich das Bauwerk in einem erbärmlichen Zustand und war teilweise einsturzgefärdet/eingestürzt.

Bestand/Ausstattung:
Trotz des üblen Zustandes haben sich Details wie die originalen Fenster, Türen und Schlösser erhalten. Aussagen über die Innenausstattung (Stuck o.ä.) können aufgrund des Einsturzes von Dach und Decke nicht gemacht werden.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Steinbau Mauerwerk
  - Bruchstein
- Verwendete Materialien
  - Putz
- Gestaltungselemente
  - Zierglieder im Steinbau
- Dachform
  - Satteldach mit beidseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:
Bruchsteinmauerwerk-Putzbau